

ATO RATIFICATÓRIO

Dispensa de Licitação N° 342/2024 PROCESSO DE COMPRAS N° 524/2024

Em atendimento ao disposto no Artº 72, inciso VIII da Lei 14.133/2021, o(a) Secretário(a) Municipal da **SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA E DO IDOSO** da Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, nos termos do Decreto Municipal nº 649 de 06/03/2017, a vista da decisão do Comprador, **RATIFICA** para que produza seus efeitos legais a Dispensa de Licitação acima referida que tem por objeto **Prestação de Serviço referente a Terceira Revisão do veículo Chevrolet SPIN 1.8L Placa FUL4G27 Frota 698 da SEPEDI..**

Razão de escolha do fornecedor (Inciso VI) e justificativa de preço (Inciso VII):

Foi escolhido o fornecedor que representa a marca do veículo, e que em se tratando de revisão, pode manter a garantia veicular..

Empresas Adjudicadas:

Item	Descrição	Especificação	UM	Quantidade	Valor
Fornecedor: VEIBRAS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 60187853000882					
1	REVISÃO OBRIGATÓRIA VEICULAR	Terceira Revisão de 22.000km da Spin placa FUL4G27 Frota 698 da SEPEDI.		0,00	450,00
2	ALINHAMENTO DE RODAS DE VEIC. LEVES	Serviço de alinhamento e balanceamento para Spin 1.8 placa FUL4G27 Frota 698		0,00	225,00
3	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE KIT DE FILTROS DE VEICULOS LEVES	Serviço de Substituição de filtro do ar condicionado para Spin 1.8 placa FUL4G27 Frota 698 da SEPEDI.		0,00	95,00
4	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE PASTILHA DE FREIO DE VEICULOS LEVES	Serviço de Substituição das pastilhas de freio dianteira para a Spin placa FUL4G27 Frota 698		0,00	240,00
5	FILTRO DE AR CONDICIONADO	Filtro de ar condicionado para a Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,00	58,63
6	CABO DE VELA	Kit de cabo de vela para Spin 1.8 LT placa FUL4G37 Frota 698	UN	1,00	296,71
7	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	Aditivo para Combustível 200ml para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 frota 698	FR	2,00	68,18
8	OLEO DE MOTOR	ÓLEO DE MOTOR SAE 0W-20API SP para Spin 1.8 MT LT Placa FUL4G27 Frota 698	L	4,00	295,96
9	FILTRO DE OLEO*	Filtro de Óleo para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,00	21,93
10	VELA *	Vela cód. BR7ES para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	4,00	104,84
11	ADITIVO PARA RADIADOR AUTOMOTIVO	Aditivo Radiador para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	FR	1,00	65,60
12	PASTILHA DE FREIO *	Jg de Pastilha de Freio para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,00	956,75

13	ROTOR *	Rotor do Freio para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	2,00	1.288,84
14	ANEL DE VEDACAO *	Anel de vedação do Bujão do Carter para Spin 1.8 LT placa FUL4G27 Frota 698	UN	1,00	13,58
				Total do Fornecedor:	4.181,02
				Total:	4.181,02

Data/Assinatura