



MAPA DE COTAÇÃO

Faz-se necessário a execução do conserto do Bem mencionado para atendimento a respectiva unidade. BP 153.616 - Secadora de Roupas Modelo SVP10, 10kg Eletrolux.

Em atendimento ao Decreto nº 665, art. 3º, inciso VIII, a escolha da empresa para manutenção da secadora de roupas se justifica em razão de pesquisas realizadas através de e-mails, diretamente com fornecedores do ramo e divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, a fim de averiguar o valor de mercado, seguindo os parâmetros estabelecidos no inciso IV, do art. 5º do Decreto supracitado.

Utilizou-se como critério de julgamento das propostas o menor preço, prezando pela qualidade e vantajosidade para a Administração.

A empresa que apresentou a proposta mais vantajosa, ou seja, menor preço, para fornecimento do material em conformidade com o Termo de Referência foi a Refrigeração Duran Ltda 47.023.098/0001-66, conforme demonstrado no Mapa de Cotação. A empresa apresentou proposta durante a pesquisa de preços.

Serviço			Menor valor				REFRIGERACAO DURAN LTDA		LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806			
Item	Descrição	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Último praticado	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total	Valor unitário	Valor total
1	Conserto de secadora de roupas modelo SVP10, 10kg, Eletrolux, BP 153.616, sendo: Troca da resistência de aquecimento e higienização.		---	---	520,00	---	---	520,00	---	785,00	---	---
Total:					520,00							

Resumo:					
Fornecedor			Prazo de Validade	Forma de Pagamento	Valor total
REFRIGERACAO DURAN LTDA - 47023098000166			22/04/2024	25 DFS	520,00
LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806 - 21478997000160			08/04/2024	25 DFS	785,00

Ivair Leite da Cunha
Comprador