



SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA E ESGOTO
DE JABOTICABAL



JUSTIFICATIVA

Jaboticabal/SP, 15 de Julho de 2025.

Venho por meio deste justificar, a manutenção corretiva no móvel 35 retroescavadeiras JCB. A troca dos filtros da retroescavadeira se fez necessária devido ao acúmulo de sujeira no tanque de combustível, que comprometeu a eficiência do sistema de alimentação do motor. A substituição foi realizada para evitar entupimentos, falhas no funcionamento e possíveis danos aos componentes, garantindo o bom desempenho e a maior vida útil do equipamento.

ANDERSON AP COLOVATI

Enc de Frota