

CNPJ: 17.199.051/0001-97
Inscrição Estadual: 181184000113
Inscrição Municipal: 1274721

Avenida Mauá, 374 - SI 01
Centro
Araraquara - SP - CEP: 14801-190
Telefone: (16) 3311-1000

OS / Análise N° 1676

Informações do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Contato: CLAUDIO
CNPJ: 51.816.247/0001-11

comprasmontealtosp@gmail.com
rhma@montealto.sp.gov.br

R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CENTRO - Monte Alto - SP - CEP: 15910-000
Telefone: (16) 3244-3113

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Revisão completa do equipamento com limpeza e lubrificação de impressora, atualização de firmware e releitura memória fiscal com atualização de Firmware (Cód. 9511800) 082.082.041	1,00	545,00	545,00
Total:			545,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	24/05/2024
Valor	545,00

Outras Informações

OS / Análise - Incluído em: 01/06/2023 às 14:31:35
Previsão de Faturamento: 11/09/2023
N° do Contrato de Venda: 00004004460025875

RELÓGIO DE PONTO HEXA ADV B N° DE SERIE 00004004460025875

COM FONTE , SEM TUBETE, SEM CHAVE, SEM BOBINA

PROBLEMA INFORMADO: Este relógio apresenta a mensagem: sequencial inválido, precisa fazer releitura de memória e ajuste da parte fiscal.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS

Equipamento com grande acúmulo de sujeira , sem manutenção nos últimos 36 meses

CNPJ: 17.199.051/0001-97
Inscrição Estadual: 181184000113
Inscrição Municipal: 1274721

Avenida Mauá, 374 - SI 01
Centro
Araraquara - SP - CEP: 14801-190
Telefone: (16) 3311-1000

OS / Análise Nº 2087

Informações do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Contato: CLAUDIO

CNPJ: 51.816.247/0001-11

comprasmontealtosp@gmail.com
rhma@montealto.sp.gov.br

R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CENTRO - Monte Alto - SP - CEP: 15910-000
Telefone: (16) 3244-3113

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Revisão completa do equipamento com troca da fonte de alimentação, limpeza e lubrificação de impressora , troca do componente interno de armazenagem , troca da placa lógica da impressora. (Cód. 9511800) 082.082.042.	1,00	445,00	445,00
Total:			445,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	24/05/2024
Valor	445,00

Outras Informações

OS / Análise - incluído em: 24/10/2023 às 11:16:29

Previsão de Faturamento: 24/10/2023

RELÓGIO DE PONTO R2 Nº DE SERIE 00004004330038299
EMEB Dr. raul de rocha medeiros

COM FONTE, COM TUBETE, COM UMA CHAVE, SEM BOBINA

PROBLEMA INFORMADO: impressora não funciona, no visor aparece "impressão indisponível"

FORMA DE PAGAMENTO 15 DIAS

Obs: Necessário troca da fonte de alimentação pois está alterada

CNPJ: 17.199.051/0001-97
Inscrição Estadual: 181184000113
Inscrição Municipal: 1274721Avenida Mauá, 374 - SI 01
Centro
Araraquara - SP - CEP: 14801-190
Telefone: (16) 3311-1000

Orçamento de Ordem de Serviço Nº 2086

Informações do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Contato: CLAUDIO
CNPJ: 51.816.247/0001-11R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CENTRO - Monte Alto - SP - CEP: 15910-000
Telefone: (16) 3244-3113comprasmontealtosp@gmail.com
rhma@montealto.sp.gov.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Revisão completa do equipamento com limpeza e lubrificação com troca da placa logica da impressora, troca do componente interno de armazenagem e limpeza geral do equipamento. (Cód. 9511800)	1,00	445,00	445,00
082.082.043			
Total:			445,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	24/05/2024
Valor	445,00

Outras Informações

Orçamento de Ordem de Serviço - incluído em: 24/10/2023 às 11:09:27
Previsão de Faturamento: 24/10/2023RELÓGIO DE PONTO R Nº DE SERIE 00004004330035221
EMEB Jardim Paraíso

COM FONTE, COM TUBETE, COM UMA CHAVE, SEM BOBINA

PROBLEMA INFORMADO: não corta papel e esta bloqueado

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS

observação: Equipamento sem manutenção nos últimos 24 meses

OS / Análise N° 1959**Informações do Cliente**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Contato: CLAUDIO

CNPJ: 51.816.247/0001-11

comprasmontealtosp@gmail.com
rhma@montealto.sp.gov.br

R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390

CENTRO - Monte Alto - SP - CEP: 15910-000

Telefone: (16) 3244-3113

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Revisão completa do equipamento com troca do leitor biométrico, troca do componente interno de armazenagem, atualização de firmware com limpeza e lubrificação de impressora. (Cód. 9511800)	1,00	545,00	545,00
Total:			545,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	28/05/2024
Valor	545,00

Outras Informações

OS / Análise - Incluído em: 29/08/2023 às 15:13:08

Previsão de Faturamento: 29/08/2023

N° do Contrato de Venda: 00004004330033359

RELÓGIO DE PONTO R2 N° DE SERIE 00004004330130135


SEM FONTE, COM TUBETE, SEM BOBINA, COM UMA CHAVE

PROBLEMA INFORMADO: QUEBRA DO LEITOR BIOMETRICO

(EMEF PROF. ORAILDES BARROSO ZOCCO- FUND)

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS

Observação: Equipamento com leitor biométrico quebrado , grande acúmulo de sujeira , equipamento deu entrada bem sujo .



CNPJ: 17.199.051/0001-97
Inscrição Estadual: 181184000113
Inscrição Municipal: 1274721

Avenida Mauá, 374 - SI 01
Centro
Araraquara - SP - CEP: 14801-190
Telefone: (16) 3311-1000

OS / Análise N° 2088

Informações do Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO

Contato: CLAUDIO
CNPJ: 51.816.247/0001-11

R DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390
CENTRO - Monte Alto - SP - CEP: 15910-000
Telefone: (16) 3244-3113

comprasmontealtosp@gmail.com
rhma@montealto.sp.gov.br

Lista dos Serviços

Descrição do Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Revisão completa do equipamento com troca de placa principal e memória fiscal , troca da placa extensora , troca do display touch . (Cód. 9511800)	1,00	840,00	840,00
Total:			840,00
Total do ISS:			0,00

Vencimentos 1 Parcela

Parcela	1
Vencimento	28/05/2024
Valor	840,00

Outras Informações

OS / Análise - incluído em: 24/10/2023 às 11:29:36
Previsão de Faturamento: 24/10/2023

RELÓGIO DE PONTO R2 N° DE SERIE 00004004330035157
EMEB Laides trindade

COM FONTE, COM TUBETE, COM UMA CHAVE, SEM BOBINA

PROBLEMA INFORMADO: impressora não funciona, mensagem de "impressão indisponível"
OBS: visor trincado

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS

Obs : Equipamento com display touch quebrado, com possível surto elétrico ocasionando o dano na placa principal, sendo necessário a troca da placa principal e memória fiscal.

Laides