



# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

*"Transparência à serviço da população"*

## Análise de Risco para Aquisição de tanque para lavar roupas

RISCOS NO PLANEJAMENTO

Planejamento da Compra

### Incompatibilidade com a Infraestrutura Hidráulica Existente

**Descrição de Risco:** O tanque pode não se adequar às conexões de entrada e saída de água disponíveis no local.

**Medida Mitigadora:** Verificar previamente o padrão das instalações hidráulicas existentes.

**Grau de Risco:** Alto.

---

### Dimensionamento Inadequado para o Espaço Disponível

**Descrição de Risco:** O equipamento pode não se ajustar corretamente ao ambiente destinado à instalação.

**Medida Mitigadora:** Realizar medição precisa do local antes da aquisição.

**Grau de Risco:** Alto.

---

### Escolha de Modelo Incompatível com o Tipo de Uso

**Descrição de Risco:** O tanque pode não suportar o volume ou tipo de utilização previsto.

**Medida Mitigadora:** Avaliar finalidade prática antes da definição do modelo.

**Grau de Risco:** Médio.



# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

*"Transparência à serviço da população"*

## RISCOS NO PROCESSO DE COMPRAS

### Ausência de Compatibilidade com Acessórios Hidráulicos

**Descrição do Risco:** Pode haver dificuldade na conexão com válvulas, sifões ou torneiras existentes.

**Medida Mitigadora:** Verificar padrões técnicos dos acessórios antes da aquisição.

**Grau de Risco:** Médio.

---

### Modelo com Instalação Excessivamente Complexa

**Descrição do Risco:** A instalação pode demandar adaptações adicionais não previstas.

**Medida Mitigadora:** Priorizar modelos de instalação simples e compatível com o ambiente.

**Grau de Risco:** Baixo.

---

## RISCOS NA EXECUÇÃO E ENTREGA

### Fixação Inadequada à Parede ou Estrutura de Apoio

**Descrição de Risco:** Instalação mal executada pode comprometer a estabilidade do tanque.

**Medida Mitigadora:** Utilizar suporte adequado e instalação técnica compatível.

**Grau de Risco:** Alto.

---

### Escoamento Ineficiente da Água

**Descrição de Risco:** Problemas de inclinação ou ligação ao esgoto podem causar retorno ou acúmulo de água.

**Medida Mitigadora:** Garantir correta conexão e inclinação do sistema de drenagem.

**Grau de Risco:** Médio.



# CÂMARA MUNICIPAL DE TARUMÃ

*“Transparência à serviço da população”*

## **Considerações Finais**

A aquisição de tanque para lavar roupas, embora de baixa complexidade, requer atenção à compatibilidade técnica, instalação adequada e funcionalidade no uso cotidiano. A mitigação dos riscos contribui para melhor aproveitamento do equipamento, evitando retrabalhos e assegurando eficiência na utilização dos recursos públicos.