



# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

←

→

CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO				
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Meta	Meta	1.			Reforma de Unidade Básica de Saúde					-	580.325,35
Nível 2	Nível 2	1.1.			Serviços Preliminares					-	10.047,16
Serviço	Serviço	1.1.1.	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	893,85	BDI 1	1.045,80	6.274,80
Serviço	Serviço	1.1.2.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	8,00	130,40	BDI 1	152,57	1.220,56
Serviço	Serviço	1.1.3.	CDHU	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	20,00	109,05	BDI 1	127,59	2.551,80
Nível 2	Nível 2	1.2.			Troca de Piso Unidade Basica de Saúde					-	228.628,06
Serviço	Serviço	1.2.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	996,77	13,45	BDI 1	15,74	15.689,16
Serviço	Serviço	1.2.2.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	19,40	246,73	BDI 1	288,67	5.600,20
Serviço	Serviço	1.2.3.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	19,40	489,05	BDI 1	572,19	11.100,49
Serviço	Serviço	1.2.4.	CDHU	11.16.080	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	M3	19,40	92,31	BDI 1	108,00	2.095,20
Serviço	Serviço	1.2.5.	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	32,95	176,16	BDI 1	206,11	6.791,32
Serviço	Serviço	1.2.6.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	11,64	825,31	BDI 1	965,61	11.239,70
Serviço	Serviço	1.2.7.	CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	384,93	102,90	BDI 1	120,39	46.341,72
Serviço	Serviço	1.2.8.	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	334,73	56,65	BDI 1	66,28	22.185,90
Serviço	Serviço	1.2.9.	CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	449,05	36,90	BDI 1	43,17	19.385,49
Serviço	Serviço	1.2.10.	CDHU	32.07.040	Junta plástica de 3/4' x 1/8'	M	775,86	9,61	BDI 1	11,24	8.720,67
Serviço	Serviço	1.2.11.	CDHU	18.11.052	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	455,84	96,89	BDI 1	113,36	51.674,02
Serviço	Serviço	1.2.12.	CDHU	17.40.010	Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento	M2	330,02	72,01	BDI 1	84,25	27.804,19
Nível 2	Nível 2	1.3.			Pintura Geral					-	223.757,30
Serviço	Serviço	1.3.1.	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	2.513,36	25,81	BDI 1	30,20	75.903,47
Serviço	Serviço	1.3.2.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	1.436,84	35,09	BDI 1	41,06	58.996,65
Serviço	Serviço	1.3.3.	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	1.454,35	43,08	BDI 1	50,40	73.299,24
Serviço	Serviço	1.3.4.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	507,60	26,20	BDI 1	30,65	15.557,94
Nível 2	Nível 2	1.4.			Esquadrias					-	20.155,94
Serviço	Serviço	1.4.1.	CDHU	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	5,10	405,58	BDI 1	474,53	2.420,10
Serviço	Serviço	1.4.2.	CDHU	C3	Porta de Vidro	m²	8,00	843,25	BDI 1	986,60	7.892,80
Serviço	Serviço	1.4.3.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	78,54	35,09	BDI 1	41,06	3.224,85
Serviço	Serviço	1.4.4.	CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	75,60	40,19	BDI 1	47,02	3.554,71
Serviço	Serviço	1.4.5.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	53,67	48,79	BDI 1	57,08	3.063,48
Nível 2	Nível 2	1.5.			Sala de Vacina					-	8.771,83
Serviço	Serviço	1.5.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	1,50	12,26	BDI 1	14,34	21,51



# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

←

→

# CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Serviço	Serviço	1.5.2.	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4'), inclusive conexões	M	15,00	31,23	BDI 1	36,54	548,10
Serviço	Serviço	1.5.3.	CDHU	46.01.050	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2'), inclusive conexões	M	15,00	50,31	BDI 1	58,86	882,90
Serviço	Serviço	1.5.4.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	1,50	795,05	BDI 1	930,21	1.395,32
Serviço	Serviço	1.5.5.	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	1,00	11,92	BDI 1	13,95	13,95
Serviço	Serviço	1.5.6.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	4,32	1.027,39	BDI 1	1.202,05	5.192,86
Serviço	Serviço	1.5.7.	CDHU	44.06.360	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm	UN	1,00	418,09	BDI 1	489,17	489,17
Serviço	Serviço	1.5.8.	CDHU	44.20.620	Válvula americana	UN	1,00	65,06	BDI 1	76,12	76,12
Serviço	Serviço	1.5.9.	CDHU	44.20.240	Sifão plástico com copo, rígido, de 1' x 1 1/2'	UN	1,00	28,40	BDI 1	33,23	33,23
Serviço	Serviço	1.5.10.	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	1,00	101,43	BDI 1	118,67	118,67
Nível 2	Nível 2	1.6.			Corredor Externo					-	13.936,53
Serviço	Serviço	1.6.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	1,30	224,84	BDI 1	263,06	341,98
Serviço	Serviço	1.6.2.	CDHU	46.03.038	Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada 'R', DN= 50 mm, inclusive conexões	M	42,15	52,89	BDI 1	61,88	2.608,24
Serviço	Serviço	1.6.3.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	2,04	795,05	BDI 1	930,21	1.897,63
Serviço	Serviço	1.6.4.	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	2,04	994,77	BDI 1	1.163,88	2.374,32
Serviço	Serviço	1.6.5.	CDHU	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	4,00	1.434,69	BDI 1	1.678,59	6.714,36
Nível 2	Nível 2	1.7.			Regularização Garagem Ambulancia					-	23.648,12
Serviço	Serviço	1.7.1.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,19	224,84	BDI 1	263,06	49,98
Serviço	Serviço	1.7.2.	CDHU	49.06.170	Grelha em alumínio fundido para caixas e canaletas - linha comercial	M2	2,92	1.434,69	BDI 1	1.678,59	4.901,48
Serviço	Serviço	1.7.3.	CDHU	17.01.050	Regularização de piso com nata de cimento	M2	154,61	29,17	BDI 1	34,13	5.276,84
Serviço	Serviço	1.7.4.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	7,73	489,05	BDI 1	572,19	4.423,03
Serviço	Serviço	1.7.5.	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	7,73	994,77	BDI 1	1.163,88	8.996,79
Nível 2	Nível 2	1.8.			Sala 01					-	4.239,64
Serviço	Serviço	1.8.1.	CDHU	04.01.060	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	M2	3,46	19,90	BDI 1	23,28	80,55
Serviço	Serviço	1.8.2.	CDHU	44.02.062	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	M2	3,46	1.027,39	BDI 1	1.202,05	4.159,09
Nível 2	Nível 2	1.9.			Reforma Passarela					-	13.805,81
Serviço	Serviço	1.9.1.	CDHU	03.07.030	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	M2	94,04	26,69	BDI 1	31,23	2.936,87
Serviço	Serviço	1.9.2.	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	89,96	3,74	BDI 1	4,38	394,02
Serviço	Serviço	1.9.3.	CDHU	17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	M3	9,00	994,77	BDI 1	1.163,88	10.474,92



# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

←

→

# CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Nível 2	Nível 2	1.10.			Telhado (Platibanda)					-	19.994,16
Serviço	Serviço	1.10.1.	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	45,21	72,96	BDI 1	85,36	3.859,13
Serviço	Serviço	1.10.2.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	90,42	7,15	BDI 1	8,37	756,82
Serviço	Serviço	1.10.3.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	90,42	13,32	BDI 1	15,58	1.408,74
Serviço	Serviço	1.10.4.	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	90,42	43,08	BDI 1	50,40	4.557,17
Serviço	Serviço	1.10.5.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	72,28	111,30	BDI 1	130,22	9.412,30
Nível 2	Nível 2	1.11.			Troca de Padrão (Entrada de Energia)					-	13.340,80
Serviço	Serviço	1.11.1.	CDHU	04.18.060	Remoção de caixa de entrada de energia padrão medição indireta completa	UN	2,00	251,20	BDI 1	293,90	587,80
Serviço	Serviço	1.11.2.	COTAÇÃO	PDC6	Projeto aprovado na concessionária (CPFL) e execução do padrão C6	UNIDADE	1,00	10.900,00	BDI 1	12.753,00	12.753,00
Meta	Meta	2.			Construção Abrigo					-	128.698,32
Nível 2	Nível 2	2.1.			Serviços Preliminares					-	2.310,19
Serviço	Serviço	2.1.1.	CDHU	03.01.040	Demolição manual de concreto armado	M3	4,83	408,80	BDI 1	478,30	2.310,19
Nível 2	Nível 2	2.2.			Estaqueamento					-	1.863,36
Serviço	Serviço	2.2.1.	CDHU	12.01.021	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	24,00	66,36	BDI 1	77,64	1.863,36
Nível 2	Nível 2	2.3.			Infraestrutura					-	6.702,43
Serviço	Serviço	2.3.1.	CDHU	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	2,21	61,32	BDI 1	71,74	158,55
Serviço	Serviço	2.3.2.	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,22	218,14	BDI 1	255,22	56,15
Serviço	Serviço	2.3.3.	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	2,93	1.045,55	BDI 1	1.223,29	3.584,24
Serviço	Serviço	2.3.4.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,54	512,70	BDI 1	599,86	923,78
Serviço	Serviço	2.3.5.	CDHU	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M3	1,54	172,38	BDI 1	201,68	310,59
Serviço	Serviço	2.3.6.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	94,12	9,86	BDI 1	11,54	1.086,14
Serviço	Serviço	2.3.7.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	46,25	10,21	BDI 1	11,95	552,69
Serviço	Serviço	2.3.8.	CDHU	06.12.020	Aterro manual apoiado de área interna com maço de 30 kg	M3	0,41	63,14	BDI 1	73,87	30,29
Nível 2	Nível 2	2.4.			Impermeabilização					-	822,85
Serviço	Serviço	2.4.1.	CDHU	32.16.010	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa	M2	37,25	18,88	BDI 1	22,09	822,85
Nível 2	Nível 2	2.5.			Supraestrutura					-	57.576,44
Serviço	Serviço	2.5.1.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	101,17	256,95	BDI 1	300,63	30.414,74
Serviço	Serviço	2.5.2.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	11,65	512,70	BDI 1	599,86	6.988,37
Serviço	Serviço	2.5.3.	CDHU	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	11,65	119,07	BDI 1	139,31	1.622,96
Serviço	Serviço	2.5.4.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	554,31	9,86	BDI 1	11,54	6.396,74
Serviço	Serviço	2.5.5.	CDHU	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	22,93	10,21	BDI 1	11,95	274,01
Serviço	Serviço	2.5.6.	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa	M2	47,04	154,46	BDI 1	180,72	8.501,07
Serviço	Serviço	2.5.7.	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	39,58	72,96	BDI 1	85,36	3.378,55



# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

←

→

# CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Nível 2	Nível 2	2.6.			Revestimento					-	4.890,11
Serviço	Serviço	2.6.1.	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	204,18	7,15	BDI 1	8,37	1.708,99
Serviço	Serviço	2.6.2.	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	204,18	13,32	BDI 1	15,58	3.181,12
Nível 2	Nível 2	2.7.			Pintura					-	6.445,60
Serviço	Serviço	2.7.1.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo	M2	156,98	35,09	BDI 1	41,06	6.445,60
Nível 2	Nível 2	2.8.			Cobertura					-	29.484,12
Serviço	Serviço	2.8.1.	CDHU	15.01.010	Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos até 7,00 m	M2	43,69	178,65	BDI 1	209,02	9.132,08
Serviço	Serviço	2.8.2.	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm	M2	43,69	57,95	BDI 1	67,80	2.962,18
Serviço	Serviço	2.8.3.	CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	40,44	40,19	BDI 1	47,02	1.901,49
Serviço	Serviço	2.8.4.	CDHU	16.33.022	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	118,94	111,30	BDI 1	130,22	15.488,37
Nível 2	Nível 2	2.9.			Elétrica					-	2.346,83
Serviço	Serviço	2.9.1.	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	50,70	6,97	BDI 1	8,15	413,21
Serviço	Serviço	2.9.2.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	50,70	4,49	BDI 1	5,25	266,18
Serviço	Serviço	2.9.3.	CDHU	41.31.040	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	UN	2,00	355,83	BDI 1	416,32	832,64
Serviço	Serviço	2.9.4.	CDHU	41.11.711	Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W	UN	2,00	356,75	BDI 1	417,40	834,80
Nível 2	Nível 2	2.10.			Revestimento abrigo					-	16.256,39
Serviço	Serviço	2.10.1.	CDHU	17.02.160	Emboço desempenado com argamassa industrializada	M2	31,96	60,21	BDI 1	70,45	2.251,58
Serviço	Serviço	2.10.2.	CDHU	33.03.760	Hidrorrepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água	M2	31,96	32,34	BDI 1	37,84	1.209,37
Serviço	Serviço	2.10.3.	Cotação	4710	PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINÁRIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOMÉ OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM	M²	31,96	255,82	BDI 1	299,31	9.565,95
Serviço	Serviço	2.10.4.	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	2,64	1.045,55	BDI 1	1.223,29	3.229,49
Meta	Meta	3.			Fisioterapia					-	85.810,89
Nível 2	Nível 2	3.1.			Troca de Piso					-	43.536,59
Serviço	Serviço	3.1.1.	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	122,53	13,45	BDI 1	15,74	1.928,62
Serviço	Serviço	3.1.2.	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	6,13	246,73	BDI 1	288,67	1.769,55
Serviço	Serviço	3.1.3.	CDHU	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20 MPa	M3	6,13	489,05	BDI 1	572,19	3.507,52
Serviço	Serviço	3.1.4.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	6,13	92,31	BDI 1	108,00	662,04



# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

←

→

# CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Serviço	Serviço	3.1.5.	CDHU	19.01.062	Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	17,00	176,16	BDI 1	206,11	3.503,87
Serviço	Serviço	3.1.6.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	3,68	825,31	BDI 1	965,61	3.553,44
Serviço	Serviço	3.1.7.	CDHU	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	122,53	102,90	BDI 1	120,39	14.751,39
Serviço	Serviço	3.1.8.	CDHU	17.10.200	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	M	87,75	56,65	BDI 1	66,28	5.816,07
Serviço	Serviço	3.1.9.	CDHU	17.40.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	122,53	36,90	BDI 1	43,17	5.289,62
Serviço	Serviço	3.1.10.	CDHU	32.07.040	Junta plástica de 3/4" x 1/8"	M	245,06	9,61	BDI 1	11,24	2.754,47
Nível 2	Nível 2	3.2.			Pintura Geral					-	38.774,48
Serviço	Serviço	3.2.1.	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	335,98	30,53	BDI 1	35,72	12.001,21
Serviço	Serviço	3.2.2.	CDHU	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	213,64	35,09	BDI 1	41,06	8.772,06
Serviço	Serviço	3.2.3.	CDHU	33.10.100	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	202,80	43,08	BDI 1	50,40	10.221,12
Serviço	Serviço	3.2.4.	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	111,82	26,20	BDI 1	30,65	3.427,28
Serviço	Serviço	3.2.5.	CDHU	33.03.750	Verniz acrílico	M2	22,65	40,19	BDI 1	47,02	1.065,00
Serviço	Serviço	3.2.6.	CDHU	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	57,60	48,79	BDI 1	57,08	3.287,81
Nível 2	Nível 2	3.3.			Esquadrias					-	1.864,65
Serviço	Serviço	3.3.1.	CDHU	23.02.050	Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm	UN	1,00	1.593,72	BDI 1	1.864,65	1.864,65
Nível 2	Nível 2	3.4.			Elétrica					-	1.635,17
Serviço	Serviço	3.4.1.	CDHU	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,95	81,76	BDI 1	95,66	90,88
Serviço	Serviço	3.4.2.	CDHU	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	0,95	795,05	BDI 1	930,21	883,70
Serviço	Serviço	3.4.3.	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	37,80	4,49	BDI 1	5,25	198,45
Serviço	Serviço	3.4.4.	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	M	40,95	6,97	BDI 1	8,15	333,74
Serviço	Serviço	3.4.5.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	4,00	27,44	BDI 1	32,10	128,40
Meta	Meta	4.			INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO					-	120.832,07
Nível 2	Nível 2	4.1.			Sistema de Hidrantes, Alarmes e Iluminação de Emergência					-	111.088,30
Serviço	Serviço	4.1.1.	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	10,00	130,40	BDI 1	152,57	1.525,70
Serviço	Serviço	4.1.2.	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	20,00	51,10	BDI 1	59,79	1.195,80
Serviço	Serviço	4.1.3.	CDHU	06.11.020	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	M3	10,00	8,79	BDI 1	10,28	102,80
Serviço	Serviço	4.1.4.	CDHU	09.01.030	Forma em madeira comum para estrutura	M2	6,00	256,95	BDI 1	300,63	1.803,78
Serviço	Serviço	4.1.5.	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	80,00	9,86	BDI 1	11,54	923,20
Serviço	Serviço	4.1.6.	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	8,90	512,70	BDI 1	599,86	5.338,75





# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

←

→

CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APelido DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Serviço	Serviço	4.1.7.	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	8,90	86,19	BDI 1	100,84	897,48
Serviço	Serviço	4.1.8.	CDHU	12.01.061	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	M	24,00	124,25	BDI 1	145,37	3.488,88
Serviço	Serviço	4.1.9.	CDHU	36.20.560	Dispositivo Soft Starter para motor 15 cv, trifásico 220 V	UN	1,00	2.948,45	BDI 1	3.449,69	3.449,69
Serviço	Serviço	4.1.10.	CDHU	37.13.600	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A	UN	2,00	33,09	BDI 1	38,72	77,44
Serviço	Serviço	4.1.11.	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	108,00	44,54	BDI 1	52,11	5.627,88
Serviço	Serviço	4.1.12.	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	600,00	3,64	BDI 1	4,26	2.556,00
Serviço	Serviço	4.1.13.	CDHU	39.04.050	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 16 mm²	M	150,00	18,41	BDI 1	21,54	3.231,00
Serviço	Serviço	4.1.14.	CDHU	39.12.520	Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio	M	400,00	12,40	BDI 1	14,51	5.804,00
Serviço	Serviço	4.1.15.	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	13,00	27,44	BDI 1	32,10	417,30
Serviço	Serviço	4.1.16.	CDHU	40.06.040	Condulete metálico de 3/4"	CJ	21,00	40,07	BDI 1	46,88	984,48
Serviço	Serviço	4.1.17.	CDHU	43.10.480	Conjunto motor-bomba (centrifuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h	UN	1,00	9.631,11	BDI 1	11.268,40	11.268,40
Serviço	Serviço	4.1.18.	CDHU	46.07.070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	72,00	236,74	BDI 1	276,99	19.943,28
Serviço	Serviço	4.1.19.	CDHU	47.01.070	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2"	UN	2,00	461,05	BDI 1	539,43	1.078,86
Serviço	Serviço	4.1.20.	CDHU	47.05.060	Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2"	UN	2,00	644,92	BDI 1	754,56	1.509,12
Serviço	Serviço	4.1.21.	CDHU	48.03.138	Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 10.000 litros	CJ	1,00	13.249,07	BDI 1	15.501,41	15.501,41
Serviço	Serviço	4.1.22.	CDHU	48.05.010	Torneira de boia, DN= 3/4"	UN	1,00	113,33	BDI 1	132,60	132,60
Serviço	Serviço	4.1.23.	CDHU	50.01.090	Boteira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro	UN	3,00	82,70	BDI 1	96,76	290,28
Serviço	Serviço	4.1.24.	CDHU	50.01.320	Abrigo de hidrante de 1 1/2" completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m)	UN	2,00	2.161,11	BDI 1	2.528,50	5.057,00
Serviço	Serviço	4.1.25.	CDHU	50.01.340	Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas	UN	1,00	3.667,68	BDI 1	4.291,19	4.291,19
Serviço	Serviço	4.1.26.	CDHU	50.05.072	Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas	UN	13,00	101,57	BDI 1	118,84	1.544,92
Serviço	Serviço	4.1.27.	CDHU	50.05.230	Sirene audiovisual tipo endereçável	UN	2,00	330,00	BDI 1	386,10	772,20
Serviço	Serviço	4.1.28.	CDHU	50.05.270	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	UN	1,00	818,55	BDI 1	957,70	957,70
Serviço	Serviço	4.1.29.	CDHU	50.05.430	Detector óptico de fumaça com base endereçável	UN	39,00	238,12	BDI 1	278,60	10.865,40
Serviço	Serviço	4.1.30.	CDHU	50.05.450	Acionador manual quebra-vidro endereçável	UN	2,00	193,06	BDI 1	225,88	451,76
Nível 2	Nível 2	4.2.			Extintor de Incêndio e Sinalização de emergência					-	9.743,77
Serviço	Serviço	4.2.1.	CDHU	50.10.058	Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg	UN	2,00	199,52	BDI 1	233,44	466,88
Serviço	Serviço	4.2.2.	CDHU	50.10.120	Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg	UN	2,00	266,75	BDI 1	312,10	624,20
Serviço	Serviço	4.2.3.	CDHU	50.10.220	Suporte para extintor de piso em aço inoxidável	UN	22,00	295,26	BDI 1	345,45	7.599,90



# Prefeitura Municipal UBARANA

## Município de Interesse Turístico

Rua João Virgínio dos Santos, 505 - Centro - CEP 15225-000 - Telefax (17) 3807-8700 - CNPJ 65.708.786/0001-41  
e-mail: ubarana@ubarana.sp.gov.br

MENU

CAIXA

### PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE (08-25 (DES. )	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma de Unidade Básica de Saúde	MUNICÍPIO / UF UBARANA/SP	BDI 1 17.00%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	Reforma de Unidade Básica de Saúde									915.666,63
Serviço	Serviço	4.2.4.	CDHU	97.02.193	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio	UN	6,00	19,78	BDI 1	23,14	138,84
Serviço	Serviço	4.2.5.	CDHU	97.02.194	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme	UN	5,00	15,99	BDI 1	18,71	93,55
Serviço	Serviço	4.2.6.	CDHU	97.02.195	Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência	UN	19,00	25,67	BDI 1	30,03	570,57
Serviço	Serviço	4.2.7.	CDHU	97.02.210	Placa de sinalização em PVC para ambientes	UN	1,00	213,53	BDI 1	249,83	249,83

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

UBARANA/SP

Local

terça-feira, 27 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: João Marcos Feltrim

CREA/CAU: 5071029264

ART/RR: 2620260037367