



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO OESTE

Rua Duque de Caxias, 789 - Centro - São Lourenço do Oeste - SC
 CEP: 89990-000 CNPJ: 83.021.873/0001-08 Telefone: (49) 3344-8500
 E-mail: gabinete@saolourenco.sc.gov.br Site: http://www.saolourenco.sc.gov.br/

Solicitação de Compra Nº 2062/2024

Solicitante: GILBERTO BORDIGNON	Data da Solicitação: 18/09/2024
Organograma: 1000100001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA - SMA	
Local de Entrega: PARQUE DE MÁQUINAS MUNICIPAL	
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA MCO1335 E DE PATRIMÔNIO NÚMERO 1869, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	
Justificativa: CONSIDERANDO NÃO HAVER LICITAÇÃO VIGENTE QUE CONTEMPLE TAIS ITENS. CONSIDERANDO QUE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS QUE OPERAM EM ESTRADAS DO INTERIOR EXIGEM SUBSTITUIÇÃO FREQUENTE DE PEÇAS DEVIDO A VÁRIOS FATORES RELACIONADOS ÀS CONDIÇÕES DESAFIADORAS ENCONTRADAS NESSAS ÁREAS, TAIS COMO: TERRENO IRREGULAR E ACIDENTADO: RESULTANDO EM MAIOR DESGASTE NAS PEÇAS, SUSPENSÃO E SISTEMA DE DIREÇÃO; POEIRA E SUJIDADE: A PRESENÇA CONSTANTE DE POEIRA E SUJIDADE NAS ESTRADAS RURAIS PODE ACELERAR O DESGASTE DE COMPONENTES COMO FILTROS DE AR, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E ROLAMENTOS, ALÉM DE CAUSAR ABRASÃO EM PEÇAS MÓVEIS; CARGA PESADA: CAMINHÕES FREQUENTEMENTE TRANSPORTAM CARGAS PESADAS OU EXECUTAM TAREFAS EXIGENTES, O QUE AUMENTA A PRESSÃO SOBRE MOTORES, TRANSMISSÕES E OUTROS COMPONENTES CRÍTICOS, LEVANDO A UM DESGASTE MAIS RÁPIDO; CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS, COMO CALOR INTENSO, CHUVAS PESADAS E LAMA, TAMBÉM CONTRIBUEM PARA O DESGASTE ACELERADO DE PEÇAS, EXIGINDO SUBSTITUIÇÕES FREQUENTES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. BEM COMO, POR SE TRATAR DE UMA PEQUENA COMPRA DE PRONTO PAGAMENTO, PRETENDE-SE REALIZAR A CONTRATAÇÃO, COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº 7.980/23 E ART. 75, § 7º E ART. 95, § 2º DA LEI 14.133/21. Observações: DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DOS ITENS: 20/09/2024. Fornecedor: PATOCAR PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA CNPJ: 32.297.401/0001-41	

Itens solicitados:

Item	Código	Qtd.	Unid.	Especificação	Preço Unit. Estimado	Preço Total Estimado
1	10195623-1	1,000	PC	ADAPTADOR DA POLIA DO VIRABREQUIM BG5X6312EA	302,6900	302,69
2	10195624-1	1,000	PC	BRAÇO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITO TMJ415742A	885,0000	885,00
3	10195625-1	1,000	PC	CORREIA DO LATERNADOR 4C4519D621AB	281,9600	281,96
4	10195626-1	1,000	PC	EIXO CARDÃ TRASEIRO 1C454602DA	3.650,0000	3.650,00
5	10195627-1	1,000	PC	FILTRO DE AR 2C459600CD	965,0000	965,00
6	10195628-1	1,000	PC	SUORTE DIREITO DO MOTOR BG5X5086AA	474,2800	474,28
7	10195629-1	1,000	PC	VÁLVULA DO PEDAL DO FREIO 5C452A270DB	1.698,5100	1.698,51
8	10195630-1	1,000	PC	VÁLVULA REGULADOR PRESSÃO DA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL BG5X9F479BA	1.099,8600	1.099,86
Preço Total:						9.357,30

Dotação	Descrição	Recurso	Valor
117 - 10.001.20.606.4507.2025.3.3.90.00.00	Manutencao da Secretaria de Agricultura	1.500.0000.0000	9.357,30

São Lourenço do Oeste, 18 de Setembro de 2024.

.....
 GILBERTO BORDIGNON