

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 262/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Rio do Sul - SC

Objeto

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM, VULCANIZO E CONserto DE PNEUS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE RIO DO SUL/SC.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 21/08/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 21/09/2026 - 08:00	Pregoeiro Ronald Brehmer Junior
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Recapagem de pneu.	U	13	1.003,21	13.041,73
1	2	Vulcanizo pneu	U	15	275,30	4.129,50
1	3	Conserto pneu interno.	U	15	83,75	1.256,25
2	4	Recapagem de pneu.	U	11	473,72	5.210,92
2	5	Vulcanizo pneu	U	12	162,04	1.944,48
2	6	Conserto pneu interno.	U	12	38,68	464,16
3	7	Recapagem de pneu.	U	12	2.257,21	27.086,52
3	8	Vulcanizo pneu	U	12	448,10	5.377,20
3	9	Conserto pneu interno.	U	12	117,00	1.404,00
4	10	Recapagem de pneu.	U	12	927,38	11.128,56
4	11	Vulcanizo pneu	U	12	213,75	2.565,00
4	12	Conserto pneu interno.	U	12	62,67	752,04
5	13	Recapagem de pneu.	U	20	2.098,87	41.977,40
5	14	Vulcanizo pneu	U	20	408,83	8.176,60
5	15	Conserto pneu interno.	U	20	168,33	3.366,60
6	16	Recapagem de pneu.	U	12	1.821,50	21.858,00
6	17	Vulcanizo pneu	U	12	366,32	4.395,84
6	18	Conserto pneu interno.	U	12	190,00	2.280,00
7	19	Recapagem de pneu.	U	10	570,23	5.702,30
7	20	Vulcanizo pneu	U	10	181,63	1.816,30
7	21	Conserto pneu interno.	U	10	59,50	595,00
8	22	Recapagem de pneu.	U	10	1.759,64	17.596,40
8	23	Vulcanizo pneu	U	10	340,23	3.402,30
8	24	Conserto pneu interno.	U	10	159,25	1.592,50
9	25	Recapagem de pneu.	U	10	3.061,50	30.615,00
9	26	Vulcanizo pneu	U	15	438,15	6.572,25
9	27	Conserto pneu interno.	U	15	221,80	3.327,00

10	28	Recapagem de pneu	U	80	804,42	64.353,60
10	29	Vulcanizo pneu	U	80	244,86	19.588,80
10	30	Conserto pneu interno.	U	80	66,75	5.340,00
11	31	Recapagem de pneu.	U	32	701,92	22.461,44
11	32	Vulcanizo pneu	U	32	213,20	6.822,40
11	33	Conserto pneu interno.	U	32	69,74	2.231,68
12	34	Recapagem de pneu.	U	20	736,34	14.726,80
12	35	Vulcanizo pneu	U	25	209,17	5.229,25
12	36	Conserto pneu interno.	U	25	119,50	2.987,50
13	37	Recapagem de pneu.	U	8	1.317,50	10.540,00
13	38	Vulcanizo pneu	U	3	317,31	951,93
13	39	Conserto pneu interno.	U	1	200,75	200,75
14	40	Recapagem de pneu.	U	12	2.395,43	28.745,16
14	41	Vulcanizo pneu	U	12	463,16	5.557,92
14	42	Conserto pneu interno.	U	12	212,00	2.544,00
15	43	Recapagem de pneu.	U	4	4.191,81	16.767,24
15	44	Vulcanizo pneu	U	4	525,98	2.103,92
15	45	Conserto pneu interno.	U	4	276,89	1.107,56