

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o veículo A-217 (Ambulância Cidadã Mercedes Benz Sprinter furgão 416, Placas JAO 4C73, Ano/Modelo 2020/2021, chassi 8AC907643ME195409, estava em deslocamento/atendimento de paciente no dia 12/12/2023, quando estava próximo a Pouso Novo, retornando, quando o motorista/acompanhante contatou a oficina municipal relatando que o veículo apresentou um barulho, e após uma ultrapassagem, o veículo parou e perceberam uma mancha de óleo no chão. Diante disso, acionamos o guincho que trouxe o veículo até a oficina municipal, que era a forma adequada de solução para o momento, com o intuito de evitar problemas ainda maiores. Para descobrir/entender o que estava acontecendo, foi necessário desmontar o motor, o que foi executado pela oficina municipal, assim como a lista de peças necessárias para o conserto. Dessa forma, desde então, o veículo encontra-se parado aguardando conserto. A oficina municipal sugeriu que se contratasse empresa especializada para conserto do referido veículo, por ser um veículo com diversos funcionamentos eletrônicos e por se tratar de ambulância, buscar e manter garantia no conserto, evitando novas paradas, até mesmo porque oficinas terceirizadas dispõe de equipamentos apropriados para montagem, regulagem, testes necessários ao perfeito funcionamento, equipamentos esses que muitas vezes não estão disponíveis em nossa oficina.

Sem mais, à disposição.

Erechim, 15 de fevereiro de 2024.

Vladimir Dos Santos
Diretor de Oficina e
Serviços de Lubrificação
Portaria 940/2022

