



Centro de Custo: 200 - SECRETARIA DE AGRICULTURA.*****
Usuário Solicitante: MARIA MABILIA (Usuário: maria.mabilia)
Usuário Tramitador: MARIA MABILIA (Usuário: maria.mabilia)
Entidade: Município de Flores da Cunha

Data de Cadastro: 06/04/2026

Dados da Despesa										
Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód Total por Despesa
2026	12	1	20	606	5165	2436	1	3390303900000000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEICULOS	56422 R\$7.160,00
								3390300000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6235
Projeto: Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura										
Órgão: 12 - SECRET. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO										
Fonte de Recurso: Recurso Livre										

Valores do tipo referência							
Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total	
1	56422	5156 - PEÇAS REVISÃO DE CAMINHÃO/ÔNIBUS. COMPLEMENTO: Travessa de Cilindro	PÇ	1,0000	1.250,0000	1.250,00	
2	56422	5156 - PEÇAS REVISÃO DE CAMINHÃO/ÔNIBUS. COMPLEMENTO: Kit de Manca de Cilindro	PÇ	1,0000	2.230,0000	2.230,00	
3	56422	5156 - PEÇAS REVISÃO DE CAMINHÃO/ÔNIBUS. COMPLEMENTO: Travessa de reposição de cilindro	PÇ	1,0000	1.980,0000	1.980,00	
4	56422	5156 - PEÇAS REVISÃO DE CAMINHÃO/ÔNIBUS. COMPLEMENTO: Pinos de cilindro	PÇ	2,0000	850,0000	1.700,00	
Totalizador do tipo referência				5,0000	6.310,0000	7.160,00	

Complemento e Assinaturas	
Descrição	Referente a aquisição de peças para o Caminhão Iveco, placa JBW 0C70 - CC: 9232; NP 40407 lotado na Secretaria de Agricultura. Processo de dispensa de licitação em conformidade com o Art. 75, § 7º, da Lei 14133/2021. Secretaria de Agricultura.
Justificativa:	A necessidade da manutenção se dá devido à usura natural dos componentes, ocasionando desgaste que compromete a eficiência, segurança e o funcionamento adequado do equipamento. Em detalhes: Travessa de cilindro - Apresenta sinais de deformação e fadiga, podendo ocasionar desalinhamento do cilindro e riscos operacionais. Manca do cilindro - Com desgaste acentuado, prejudica a rotação adequada do cilindro, gerando atrito excessivo e possível travamento. Cilindro - Necessário substituir devido à perda de integridade estrutural, garantindo a pressão e desempenho corretos do equipamento. Pinos do cilindro - Desgastados, comprometem a fixação e segurança do conjunto, podendo gerar falhas mecânicas durante a operação. A substituição dos componentes citados é fundamental para assegurar a segurança dos operadores, prolongar a vida útil do equipamento e manter a eficiência operacional, evitando paradas inesperadas e maiores custos futuros