

**MECANICA RK**

Pg. 1

MECANICA RK LTDA**Endereco** AV. CASTRO ALVES, 2000**Bairro** CONCORDIA**Cidade** IVOTI**Fone(s)** 5135631122**CNPJ.:** 03282935000104**UF RS Insc. Estadual:** 2000017864**E-Mail.:** mecanicark@hotmail.com**Ordem de Servico numero** 26356**Dt.Abertura:** 08/05/2024**Encerrada em****Dados do Cliente****Cliente:** 207 MUNICIPIO DE IVOTI**Endereco:** AV. :PRESIDENTE LUCENA, 3527**CEP:** 93900-000**Fone:** 3563-8800**CPF/CNPJ:** 88.254.909/0001-17**Bairro:** CENTRO**Cidade:** IVOTI**E-mail:** fazenda@ivoti.rs.gov.br**RG/Insc.Est.:****Contato.:****Email.:****Telefone(s):****Servico solicitado:**

Tipo de Objeto OS PRESTACAO DE SERVICO

Tipo de OS ORDEM DE SERVICO MECANICA

PLACA IWS-0375

VEICULO IVECO 70C17 MICRO

ANO/MOD 2014

No CHASSIS 93ZL68C01E8459629

KM 94394 KM

PROX. TROCA 104394

Material	HF72G	DISCO DE FREIO DIANTEIRO IVECO	PC	2,00 x	350,00 =	700,00
Material	PD139	PASTILHA DE FREIO PD139	JG	1,00 x	324,99 =	324,99
Material	PD201	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	UN	1,00 x	185,00 =	185,00
Material	HF72H	DISCO FREIO TRASEIRO VENTILADO IVECO	UN	2,00 x	405,00 =	810,00
Material	IV436CP	JG SAPATA FREIO IVECO	JG	1,00 x	830,00 =	830,00
Material	N453	LAMPADA H3 12V	PC	1,00 x	17,00 =	17,00
Material	N501	LAMPADA PINGAO 12 V	PC	1,00 x	3,00 =	3,00
Material	122584	OLEO MOBIL DELVAC MX LD 5W30 SINTETICO	UN	8,00 x	60,00 =	480,00
Material	PSL655	FILTRO DO OLEO PSL655	PC	1,00 x	85,00 =	85,00
Material	PEC3045	FILTRO DIESEL IVECO	UN	1,00 x	100,00 =	100,00
Material	R60-10MJ	FILTRO COMBUSTIVEL SEP. DAGUA R60-10MJ	PC	1,00 x	225,00 =	225,00
Material	ARS8234	FILTRO DO AR ARS8234	PC	1,00 x	140,00 =	140,00
Material	6PK1215	CORREIA 6PK1215	PC	1,00 x	140,00 =	140,00
Material	504086948	TENSOR DA CORREIA MOTOR IVECO	PC	1,00 x	680,00 =	680,00
Material	N453	LAMPADA H3 12V	PC	1,00 x	17,00 =	17,00
Material	N501	LAMPADA PINGAO 12 V	PC	2,00 x	5,00 =	10,00
Servicos	1	PRESTACAO DE SERVICO MECANICO		22,00 x	120,00 =	2.640,00

SEMEC REVISAR OS FREIOS; MICRO COMPLETAMENTE SEM FREIO NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA ; TROCAR OS DISCOS E PASTILHAS DE FREIO DA DIANTEIRA E DA TRASEIRA; TROCAR O REPARO DO FREIO DE MAO (CONJ. SAPATA FREIO DE MAO); TROCAR O OLEO DO MOTOR COM FILTRO; TROCAR OS FILTROS DE COMBUSTIVEL;

Total de Material R\$	4.746,99
Total de Servicos R\$	2.640,00
Total de Despesas R\$	0,00
Descontos R\$	0,00
Total R\$	7.386,99

Agradecemos pela Preferencia.