



ORDEM DE SERVIÇO

CARDAN SINOS LTDA

RUA AUGUSTO BERGER 368

Fone: (51) 3575-0265

Documento: 06.064.771/0001-29 Ins Estadual: 1240224033
93125-350 - SAO LEOPOLDO - RS

Nº OS

37941

Data

12/09/2025

Página: 1 / 1

Dados da Ordem de Serviço

Serviço: INTERNO
Vendedor: LEONARDO
Mecânico: LEONARDO
Execução: 12/09/2025

Condição:

Entrada: 12/09/2025

Previsão: 12/09/2025

Entrega:

Km Próx. Revisão:

Data Próx. Revisão:

Dados do Cliente

Cliente: 002887 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO CAI

Documento: 88.370.879/0001-04

Endereço: SEDE, S/N

Bairro: Não Informado

Cep/Cidade: 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI

Contato:

Insc Estad.:

Complemento:

Fone: (51) 3635-2500

Dados do Veículo

Veículo: 100004 - CAMINHÃO SEM MARCA CAMINHÃO 0/0

Ano: 0

Cor:

KM: 0

Modelo: CAMINHÃO

Chassi:

Combustível: 4/4

Placa:

Marca: SEM MARCA

Frota:

Serviços Solicitados

01 CARDAN TRASEIRO AVULSO - CR1301

Observações

FROTA 16
MARCELO

PEÇAS/SERVIÇO

Quant.	Produto	Descrição	R\$ Unitário	% Desc	Total Item
1	4894	BALANCEAR CARDAN TRASEIRO AVULSO C TROCA DE TUBO E 01 SANFONA	280,00	0,00	280,00
1	5269	41-047 SANFONA CARDAN C/3 ANEIS	32,00	0,00	32,00
1,2	5414	TUBO CARDAN 3 1/2 POLEGADAS 88,90 X 3,75 X 6000 FQ 2 TB	283,33	0,00	340,00
1	6426	SERVIÇO DE TORNO E SOLDAS PARA TROCA DE TUBO REPUXADO	360,00	0,00	360,00

Totais

Total de Peças:	372,00
Total de Serviços:	640,00
Total do Desconto:	0,00
Total do Acréscimo:	0,00
Valor dos Impostos:	0,00
Valor do Simples:	0,00
Total da Ordem Serviço:	1.012,00

Autorizo retirar o veículo da oficina _____

O.S.: 37941

Retirado em: ____/____/____

Mecânico

Cliente



+55 51 9978-0557

2. Calder Simon

Não está nos seus contatos • Nenhum grupo em comum

Formulário de segurança

Ⓢ Bloquear

NAPHA

born d's

marcelo?

chefia, temos um cardan aqui para orçamento

0537941.pdf























altera q ser trocado o tubo

como o teu cardan ainda é modelo de tubo repuxado, não vamos ter o tubo na mesma medida q o teu somente maior, aí será necessário pegar o tubo maior e fazer o serviço de corte e solda no meio para poder encaixar nas medidas do seu cardan

aguardo autorização para executarmos

+ Você verificar a autorização.

MECANICA G J PAIM LTDA

RUA CONEGO JOAO BECKER, 865,
VALE DO HERMES - FELIZ/RS - 95770-000
CNPJ: 92.123.652/0001-31 Ins. Est.: 0470018615
E-mail: paimmaq@yahoo.com.br Fone: (51) 3637-2174

OS N°: 2859

EMIÇÃO: 15/09/2025

Máquina:

Máquina: CAMINHÃO
Modelo:
Marca:

Ano/Modelo:
Placa:
Chassi:
Horímetro:

Cliente:

Nome: PREFEITURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
Cpf/Cnpj: 88.370.879/0001-04
Ins. Est.:
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 426
Cidade: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS
E-mail: compras.obras@saosebastiaoocai.rs.gov.br

Fantasia:
Contato:
Fone: 5136352500
Bairro: CENTRO
Cep: 95760-000

Serviços

Código	Descrição	U.M.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
5	SERVICO DE TORNO E SOLDAS PARA TROCA DE TUBO REPUXADO	HR	1.00	R\$ 420,00	R\$ 420,00

Itens

Produto	Descrição	U.M.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
8	TUBO CARDAN 3 1/2 POLEGADAS 88,90X3,75X6000 FQ 2 TB	UNID	1	R\$ 368,00	R\$ 368,00
8	SANFONA CARDAN C/ ANEIS	UNID	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
8	BALANCEAR CARDAN TRASEIRO AVULSO C TROCA DE TUBO E 01 SANFONA	UNID	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00

Total Serviços: R\$ 420,00 Total Itens: R\$ 746,00 Desconto: R\$ 0,00 Total: R\$ 1.166,00

Condição de Pagamento: Forma de Pagamento:

Ocorrência:

Observação Técnica:

Funcionário: 2045 - THIAGO PAIM DE ALMEIDA

Informações Adicionais:

Entrega: , - , CEP: ; / -



Mateus Truck S. Vale Caf CNPJ 18184.751.0001.70
Conta comercial

100%

3301/2025

Bom dia, não fizemos esse serviço 1007

+  Digite uma mensagem

Podem informar até 12:00 se fazem este serviço?

Ok obrigado pelo retorno. 10/17 //

[illegible]