



Justificativa para Dispensa de Licitação

Órgão: Sec. Saúde e da Família.

Objeto: Peça para manutenção veicular.

Empresa fornecedora: RODRIGO ALVAN SIQUEIRA - CNPJ: 10.722.284/0001-83.

Valor total do(s) Objeto(s): R\$ 231,00.

A presente aquisição de bucha estabilizadora e coxim da caixa para o veículo Renault Sandero Zen 1.6 MT, placa JAA4C68, frota 25, da Secretaria da Saúde, justifica-se pela necessidade de garantir a segurança, funcionalidade e disponibilidade do veículo para o desempenho das atividades essenciais da Secretaria.

1. Bucha Estabilizadora:

- **Necessidade:** A bucha estabilizadora do veículo apresenta desgaste, o que resulta em ruídos anormais, instabilidade em curvas e perda de controle direcional. Essa condição compromete a segurança dos ocupantes do veículo e pode levar a acidentes.
- **Importância:** A bucha estabilizadora é um componente crucial para a estabilidade do veículo, especialmente em situações de emergência e durante o transporte de pacientes ou materiais sensíveis. Sua substituição é fundamental para garantir a segurança e o desempenho adequado do veículo.
- **Urgência:** A deterioração da bucha estabilizadora pode causar danos adicionais a outros componentes da suspensão, resultando em custos de reparo mais elevados. A substituição imediata é necessária para evitar o agravamento do problema.

2. Coxim da Caixa:

- **Necessidade:** O coxim da caixa do veículo apresenta sinais de desgaste, como vibrações excessivas e ruídos anormais durante a troca de marchas. Essa condição afeta o conforto dos ocupantes e pode causar danos à transmissão do veículo.
- **Importância:** O coxim da caixa é responsável por absorver as vibrações do motor e da transmissão, proporcionando um funcionamento suave e silencioso do veículo. Sua substituição é essencial para garantir o conforto dos ocupantes e prolongar a vida útil da transmissão.



- **Urgência:** O desgaste do coxim da caixa pode levar a danos à transmissão, resultando em custos de reparo significativos. A substituição imediata é necessária para evitar o agravamento do problema.

Impacto na Secretaria da Saúde:

O veículo Renault Sandero Zen 1.6 MT, placa JAA4C68, frota 25, é utilizado pela Secretaria da Saúde para diversas atividades, incluindo:

- Transporte de pacientes para consultas, exames e tratamentos.
- Transporte de materiais e medicamentos para unidades de saúde.
- Deslocamento de profissionais de saúde para atendimento domiciliar e visitas técnicas.

A indisponibilidade do veículo devido a problemas na suspensão e na transmissão pode comprometer a prestação desses serviços essenciais, prejudicando o atendimento à população.

Conclusão:

A aquisição da bucha estabilizadora e do coxim da caixa é fundamental para garantir a segurança, a funcionalidade e a disponibilidade do veículo Renault Sandero Zen 1.6 MT, placa JAA4C68, frota 25, para o desempenho das atividades da Secretaria da Saúde. A substituição desses componentes é necessária para evitar o agravamento dos problemas e garantir a segurança dos ocupantes do veículo.

Documentação Comprobatória:

3 ou mais orçamentos.

Critério de Escolha:

Melhor preço.

Nestes termos, autorizo a contratação direta por dispensa de licitação com fulcro no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com a(s) empresa(s) e valores acima citados.

São Sebastião do Caí, 06 de MARÇO de 2025.


NEIVA TERESINHA ROSA DOS SANTOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E DA FAMÍLIA

ORÇAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS

KM: _____

[illegible]

TOTAL DE PEÇAS		231,00
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA		
	TOTAL	

Autorização do Cliente:

Mecânica
UNI



Declaro que o serviço foi prestado conforme solicitado
e autorizo a emissão de documento fiscal _____

