



PEDIDO DE COMPRA: 000955/2024
EMIÇÃO: 14/03/2024
SECRETARIA: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
TIPO DO PEDIDO: DISPENSA - JUSTIFICATIVA / BLOQUEIA DOTAÇÕES (Nº 000000/0000)

Veículo: JBM4J49
Modelo: 247 - SPIN 1.8 Ano Veículo: 2022 Marca:
Chassi: 9BGJK7520PB139458 Combustível:

Objetivo do pedido

Contratação de serviço de concessionária autorizada com colocação de peças para revisão dos 70 (setenta) mil quilômetros do veículo nº 247, Chevrolet Spin 1.8, placas JBM4J49, ano/modelo 2022/2023, renavam 01318673221, chassi 9BGJK7520PB139458, hodômetro 69.900 km.

DGSUL VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - 48577	Total do fornecedor
11.164.284/0001-78	1.576,69

Lot/Item	Valor Ref	Qtde Max	Descrição	Unidade	Valor do item	Total Item
0000/001	0,00	1,00	100023 - ADITIVO	UN	46,0000	46,00

Descrição adicional:
DE ARREFECIMENTO

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/002	0,00	1,00	101071 - ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL	UNID	22,8800	22,88
----------	------	------	-----------------------------------	------	---------	-------

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/003	0,00	1,00	101072 - HIGIENIZADOR	UNID	42,3200	42,32
----------	------	------	-----------------------	------	---------	-------

Descrição adicional:
DE AR-CONDICIONADO

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/004	0,00	1,00	101073 - FILTRO DO AR DO MOTOR	UNID	132,8500	132,85
----------	------	------	--------------------------------	------	----------	--------

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/005	0,00	1,00	101075 - FILTRO DO COMBUSTÍVEL	UNID	29,7800	29,78
----------	------	------	--------------------------------	------	---------	-------

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/006	0,00	1,00	101074 - FILTRO DO AR-CONDICIONADO	UNID	64,1800	64,18
----------	------	------	------------------------------------	------	---------	-------

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/007	0,00	1,00	101114 - FILTRO DO ÓLEO	UNID	35,8600	35,86
----------	------	------	-------------------------	------	---------	-------

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/008	0,00	1,00	101076 - DESCARBONIZADOR	UNID	74,7500	74,75
----------	------	------	--------------------------	------	---------	-------

Descrição adicional:
DO SISTEMA DE INJEÇÃO

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/009	0,00	4,00	100576 - ÓLEO	UN	63,2500	253,00
----------	------	------	---------------	----	---------	--------

Descrição adicional:
5W30, EMBALAGEM DE 1 LITRO

Dotação: Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco: Não informado

0000/010	0,00	1,00	100953 - SPRAY	UN	90,4200	90,42
----------	------	------	----------------	----	---------	-------



Descrição adicional:
SOLUÇÃO SOLVENTE LIMPA FREIOS

Dotação:Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco:Não informado

0000/011	0,00 1,00	101077 - ESPUMA	UNID	40,2500	40,25
----------	-----------	-----------------	------	---------	-------

Descrição adicional:
SPRAY TUFF STUFF

Dotação:Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco:Não informado

0000/012	0,00 1,00	101068 - VEDADOR	UN	15,4000	15,40
----------	-----------	------------------	----	---------	-------

Descrição adicional:
DO BUJÃO DO CÁRTER

Dotação:Acesso: 9280 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 30 00 000000 Desdobramento: 3390 30 39 000000 Relacionamento: 3.3.1.1.1.39.00.00.31.67 / Banco:Não informado

0000/013	0,00 1,00	100811 - SERVIÇO DE CONSERTO	UNID	729,0000	729,00
----------	-----------	------------------------------	------	----------	--------

Descrição adicional:
EM VEÍCULOS, INCLUINDO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO, LIMPEZA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS.

Dotação:Acesso: 9283 Projeto: 2921 Rubrica: 3390 39 00 000000 Desdobramento: 3390 39 19 010000 Relacionamento: 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 / Banco:Não informado

Total geral itens	R\$ 1.576,69
-------------------	--------------

Resumo das dotações

Acesso	Projeto	Rubrica	Vinculo	Subvinculo	Total
9280	2921	3390 30 00 000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	847,69
9283	2921	3390 39 00 000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0	729,00

Total geral dotações	R\$ 1.576,69
----------------------	--------------

CARLOS BARBOSA, Em 2024-03-14

Assinaturas e Autenticidade

Documento assinado dia 14/03/2024 às 15:27 Horas, pelo Usuário DIVANIR RUBENICH, , ID GESPAM 100148 IP 177.152.32.66 MAC Address 00155D050A15.



PREFEITURA CARLOS BARBOSA RS

Confira a autenticidade deste documento acessando o site
<https://autenticador.abase.com.br/autenticidade-documentos> gerado pelo
GESPAM Código de Autenticidade: f5f94b74 73a0