

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo vimos pois meio deste informar que nossa composição de custos, conforme consta em nosso orçamento apresentado ao Setor de Compras desse município, está de acordo com as tabelas do SINAPI apresentadas e repassadas através do engenheiro técnico responsável sendo que as mesmas foram realizadas em regime de empreitada global, ao mesmo tempo em que justificamos que já constam nesta planilha do SINAPI, todo o material e mão de obra, para o serviço inteiro na reforma (manutenção) de uma das tabelas de basquete e a fabricação de uma outra, para o Ginásio Municipal de Esportes Dr. José Westphalen Corrêa.

TABELA DE CUSTOS

Item	Composição	Valor
01	Custos para a Estrutura de Tabela de Basquete e Reforma da Estrutura de Tabela de Basquete (material e mão de obra) em regime de empreitada global	R\$39.682,00
03	Total.....	R\$39.682,00

Nada mais havendo a tratar.
Pejuçara-RS, 11/10/2023
Att.


Juliano B. Daltrozo
Metal Agro Aço Construções Ltda