

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA						
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL GERAL PREVENTIVA
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	885	1758	R\$ 662,34	R\$ 1.164.393,72	R\$ 1.231.705,38
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	39	78	R\$ 862,97	R\$ 67.311,66	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS						
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL		VALOR ESTIMADO TOTAL GERAL DE CORRETIVA
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	358	R\$ 662,34	R\$ 237.117,72		R\$ 365.896,09
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	21	R\$ 862,97	R\$ 18.122,37		
76649	Serviço de manutenção corretiva com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R-410A).	448	R\$ 247,00	R\$ 110.656,00		
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO						
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO POR BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL		VALOR ESTIMADO TOTAL GERAL DE REMANEJAMENTO
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, Hi-Wall, capacidade 7.000 a 60.000 BTUS, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais.	137	R\$ 229,92	R\$ 31.499,04		R\$ 65.585,04
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros).	138	R\$ 247,00	R\$ 34.086,00		
AQUISIÇÃO DE PEÇAS						
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL		VALOR ESTIMADO TOTAL GERAL DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS	319	R\$ 1.460,03	R\$ 465.749,57		R\$ 550.934,69
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	16	R\$ 5.324,07	R\$ 85.185,12		
TOTAL GERAL						R\$ 2.214.121,20

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	5	10	R\$ 662,34	R\$ 6.623,40
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	2	R\$ 662,34	R\$ 1.324,68	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	1	229,92	R\$ 229,92	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros).	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	2	R\$ 1.460,03	R\$ 2.920,06	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 11.839,06	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL PREVENTIVA
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	10	20	R\$ 662,34	R\$ 13.246,80
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	1	2	R\$ 862,97	R\$ 1.725,94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	3	R\$ 662,34	R\$ 1.987,02	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	1	R\$ 862,97	R\$ 862,97	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	4	R\$ 247,00	R\$ 988,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	4	229,92	R\$ 919,68	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	4	R\$ 247,00	R\$ 988,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	4	R\$ 1.460,03	R\$ 5.840,12	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	1	R\$ 5.324,07	R\$ 5.324,07	
TOTAL GERAL				R\$ 31.882,60	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	33	66	R\$ 662,34	R\$ 43.714,44
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	1	2	R\$ 862,97	R\$ 1.725,94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	11	R\$ 662,34	R\$ 7.285,74	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	1	R\$ 862,97	R\$ 862,97	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	12	R\$ 247,00	R\$ 2.964,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 24.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	12	229,92	R\$ 2.759,04	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	12	R\$ 247,00	R\$ 2.964,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	11	R\$ 1.460,03	R\$ 16.060,33	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	1	R\$ 5.324,07	R\$ 5.324,07	
TOTAL GERAL				R\$ 83.660,53	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	12	24	R\$ 662,34	R\$ 15.896,16
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	4	R\$ 662,34	R\$ 2.649,36	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	4	R\$ 247,00	R\$ 988,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
77650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	4	229,92	R\$ 919,68	
77651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	4	R\$ 247,00	R\$ 988,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	4	R\$ 1.460,03	R\$ 5.840,12	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 27.281,32	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	8	16	R\$ 662,34	R\$ 10.597,44
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	2	R\$ 662,34	R\$ 1.324,68	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	4	R\$ 247,00	R\$ 988,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	3	229,92	R\$ 689,76	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	3	R\$ 247,00	R\$ 741,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	2	R\$ 1.460,03	R\$ 2.920,06	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 17.260,94	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	480	960	R\$ 662,34	R\$ 635.846,40
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	30	60	R\$ 862,97	R\$ 51.778,20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	240	R\$ 662,34	R\$ 158.961,60	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	15	R\$ 862,97	R\$ 12.944,55	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	320	R\$ 247,00	R\$ 79.040,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 24.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	30	229,92	R\$ 6.897,60	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	30	R\$ 247,00	R\$ 7.410,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	200	R\$ 1.460,03	R\$ 292.006,00	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	10	R\$ 5.324,07	R\$ 53.240,70	
TOTAL GERAL				R\$ 1.298.125,05	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	240	480	R\$ 662,34	R\$ 317.923,20
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	4	8	R\$ 862,97	R\$ 6.903,76
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	68	R\$ 662,34	R\$ 45.039,12	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	1	R\$ 862,97	R\$ 862,97	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	69	R\$ 247,00	R\$ 17.043,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	57	229,92	R\$ 13.105,44	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	57	R\$ 247,00	R\$ 14.079,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	68	R\$ 1.460,03	R\$ 99.282,04	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	1	R\$ 5.324,07	R\$ 5.324,07	
TOTAL GERAL				R\$ 519.562,60	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	8	16	R\$ 662,34	R\$ 10.597,44
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	2	R\$ 662,34	R\$ 1.324,68	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, Hi-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros nos termos contratuais	2	229,92	R\$ 459,84	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	2	R\$ 1.460,03	R\$ 2.920,06	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 16.290,02	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	13	26	R\$ 662,34	R\$ 17.220,84
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	1	2	R\$ 862,97	R\$ 1.725,94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	4	R\$ 662,34	R\$ 2.649,36	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	1	R\$ 862,97	R\$ 862,97	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	5	R\$ 247,00	R\$ 1.235,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	4	229,92	R\$ 919,68	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	4	R\$ 247,00	R\$ 988,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	4	R\$ 1.460,03	R\$ 5.840,12	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	1	R\$ 5.324,07	R\$ 5.324,07	
TOTAL GERAL				R\$ 36.765,98	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	9	18	R\$ 662,34	R\$ 11.922,12
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	3	R\$ 662,34	R\$ 1.987,02	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	3	R\$ 247,00	R\$ 741,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	3	229,92	R\$ 689,76	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	3	R\$ 247,00	R\$ 741,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	3	R\$ 1.460,03	R\$ 4.380,09	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 20.460,99	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	15	30	R\$ 662,34	R\$ 19.870,20
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	5	R\$ 662,34	R\$ 3.311,70	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	6	R\$ 247,00	R\$ 1.482,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais.	5	229,92	R\$ 1.149,60	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	5	R\$ 247,00	R\$ 1.235,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	5	R\$ 1.460,03	R\$ 7.300,15	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 34.348,65	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	6	12	R\$ 662,34	R\$ 7.948,08
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	1	2	R\$ 862,97	R\$ 1.725,94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	2	R\$ 662,34	R\$ 1.324,68	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	1	R\$ 862,97	R\$ 862,97	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	3	R\$ 247,00	R\$ 741,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	3	229,92	R\$ 689,76	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	3	R\$ 247,00	R\$ 741,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	3	R\$ 1.460,03	R\$ 4.380,09	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	1	R\$ 5.324,07	R\$ 5.324,07	
TOTAL GERAL				R\$ 23.737,59	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	5	5	R\$ 662,34	R\$ 3.311,70
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	2	R\$ 662,34	R\$ 1.324,68	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	0	229,92	R\$ 0,00	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	0	R\$ 247,00	R\$ 0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	2	R\$ 1.460,03	R\$ 2.920,06	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 8.050,44	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	15	30	R\$ 662,34	R\$ 19.870,20
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	1	2	R\$ 862,97	R\$ 1.725,94
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	5	R\$ 662,34	R\$ 3.311,70	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	1	R\$ 862,97	R\$ 862,97	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	6	R\$ 247,00	R\$ 1.482,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 24.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	6	229,92	R\$ 1.379,52	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	6	R\$ 247,00	R\$ 1.482,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	5	R\$ 1.460,03	R\$ 7.300,15	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	1	R\$ 5.324,07	R\$ 5.324,07	
TOTAL GERAL				R\$ 42.738,55	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	7	7	R\$ 662,34	R\$ 4.636,38
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	1	R\$ 662,34	R\$ 662,34	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais.	0	229,92	R\$ 0,00	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	0	R\$ 247,00	R\$ 0,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO		R\$ 1.460,03	R\$ 0,00	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 5.792,72	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	4	8	R\$ 662,34	R\$ 5.298,72
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	1	R\$ 662,34	R\$ 662,34	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais.	0	229,92	R\$ 0,00	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	1	R\$ 1.460,03	R\$ 1.460,03	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 7.915,09	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	3	6	R\$ 662,34	R\$ 3.974,04
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	1	R\$ 662,34	R\$ 662,34	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, Hi-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros nos termos contratuais	1	229,92	R\$ 229,92	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	1	R\$ 1.460,03	R\$ 1.460,03	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 6.820,33	

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE SEMESTRAL	QUANTIDADE ANUAL	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL
76645	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo convencional 7.000 a 24.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	12	24	R\$ 662,34	R\$ 15.896,16
76646	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall, tipo Piso Teto acima de 30.000 até 60.000 BTUS, incluindo limpeza geral com produto desincrustante, lubrificação, revisão geral eletromecânica.	0	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA EM 30%	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76647	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 a 24.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução.	2	R\$ 662,34	R\$ 1.324,68	
76648	Serviço de manutenção corretiva em condicionadores de ar Split Hi-Wall Piso Teto, capacidade: acima de 30.000 até 60.000 BTUS. Com verificação do problema e apresentação da solução	0	R\$ 862,97	R\$ 0,00	
76649	Serviço de manutenção corretiva (Item 02) com recarga de gás em equipamentos convencionais (gás R- 410).	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
SERVIÇO DE REMANEJAMENTO					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO BANCO DE PREÇO	VALOR TOTAL	
76650	Serviço de remanejamento (desinstalação e instalação) de aparelhos de ar condicionado tipo Split, HI-Wall, capacidade 7000 a 60.000 Btus, com fornecimento de todo material necessário, considerando tubulação em cobre de até 15 (quinze) metros, nos termos contratuais	2	229,92	R\$ 459,84	
76651	Serviço de complementação de instalação (tubulação) de ar condicionado, capacidades de 7.000 a 60.000 Btus, (quando a distância entre a unidade condensadora e a evaporadora for superior a 15 metros	2	R\$ 247,00	R\$ 494,00	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS					
CÓDIGO ITEM	DESCRIÇÃO- ITEM	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR ESTIMADO EM 50% DA MÉDIA DE UM EQUIPAMENTO NOVO	VALOR TOTAL	
76712	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 7.000 até 24.000 BTUS 50% DO VALOR DE UM EQUIPAMENTO NOVO	2	R\$ 1.460,03	R\$ 2.920,06	
76713	Peças para manutenção de condicionadores de ar Split Hi-Wall convencional, capacidade: 30.000 até 60000 BTUS	0	R\$ 5.324,07	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL				R\$ 21.588,74	