

FLORES SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA

CNPJ: 13.137.311/0001-49

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO

Placa: HLU-2H73

DATA: 12/02/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
01-SERVIÇO RETIRAR BASCULANTE DO VEICULO HLU-2H73 – INSTALAÇÃO NO VEICULO IYW-0F20	R\$ 3.550,00
01-SERVIÇO RETIRAR BASCULANTE DO VEICULO IYW-0F20– INSTALAÇÃO NO VEICULO HLU-2H73	R\$ 3.550,00
VALOR DE SERVIÇOS:	R\$ 7.100,00
<u>RELAÇÃO DE PEÇAS</u>	
06-SUPORTE DE FIXAR	R\$ 470,00
01-SOLDA	R\$ 550,00
16-PORCA 5/8	R\$ 74,00
08-GRAMPO 5/8 x 92 x 420 b	R\$ 502,00
01-BICO DE CORTE	R\$ 58,00
TOTAL DE PEÇAS	R\$ 1.654,00
VALOR TOTAL	R\$ 8.754,00

13.137.311/0001-49

FLORES SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

ROD. RS 122, N° 14015

07.721.700/0001-14

POSTO DE MOLAS A.S.
COLDEBELLA LTDA - ME

Rod. RS 122, Km 8,5 n° 8346 - Conceição

CEP 95760-000 - São Sebastião do Cal - RS

DATA 12/02/2026

MUNICIPIO DE BOM PRINCIPIO

PLACA: HLU-2H73

Relação de SERVIÇO:

Serviço para retirada da basculante (HLU-2H73) / instalação basculante (IYW-0F20)	R\$ 3.600,00
Serviço para retirada da basculante (IYW-0F20) / instalação basculante (HLU-2H73)	R\$ 3.600,00
VALOR DE SERVIÇOS:	R\$ 7.200,00
<u>RELAÇÃO DE PEÇAS:</u>	
01-Bico de corte	R\$ 70,00
01-Solda	R\$ 507,00
08-Grampo 5/8x92x420B	R\$ 497,00
16-Porca 5/8 UNC	R\$ 67,80
06-Suporte p/ fixação	R\$ 433,00
<u>VALOR DE PEÇA</u>	R\$ 1.574,80
<u>VALOR TOTAL</u>	R\$ 8.774,80