

ORÇAMENTO

Razão Social: Vanderlei Antônio Stella

Endereço: Rua João Bettin, n. 319 – Bairro Vila Lenzi – Nova Prata -RS.

CNPJ: 50.763.434/0001-11

E-mail: bertussieng@hotmail.com

Telefone:(54) 99971-7021

Banco: Sicredi

Agência: 0259

Conta: 48488-1

Secretaria responsável pela compra: Secretária de Educação

Validade da Proposta: 30 dias

Objeto:	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor Total
Contratação emergencial de empresa para intervenção em cobertura com comprometimento estrutural, bem como correção de infiltrações associadas, incluindo tesoura parcial, telhas metálicas, rufos, beirais e calhas, com fornecimento de materiais, mão de obra e emissão das ARTs de projeto e de execução para escola EMEF Padre Josué Bardin.	1	Serviço	21.360,00	21.360,00

Obs.: Sendo o Valor de mão de obra de R\$ 9.790,00 e Valor de material de R\$ 11.570,00.

Os serviços contemplam:

- Emissão da ART de projeto e execução
- Execução da intervenção estrutural na cobertura conforme projeto
- Remoção parcial de telhas, ripas, forro e calhas necessárias à execução dos serviços
- Escoramento, quando necessário
- Correção de infiltrações identificadas na cobertura
- Execução, adequação ou recomposição de beirais, de rufos, calhas internas e externas
- Reinstalação de ripas, rufos, de telhas metálicas

50 763 434/0001-11
Vanderlei Antonio Stella

Rua João Bettin, 319
Vila Lenzi

95.320-000 - NOVA PRATA - RS

- Reinstalação do forro, com reaproveitamento dos materiais removidos quando tecnicamente possível
- Reestabelecimento completo da cobertura para permitir uso da edificação em segurança.

Figura 1 consta planta da edificação com a indicação da área prevista para intervenção em vermelho.



Figura 1 - Localização da intervenção

Na Figura 2:

- Em vermelho, está identificada a tesoura que precisará de intervenções estruturais.
- Em azul a área prevista para intervenção do telhado.

19

50.763.434/0001-11

Vanderlei Antonio Stella

Rua João Bettin, 319
Vila Lenzi

95.320-000 - NOVA PRATA - RS




Figura 2 – Área prevista para intervenção

Observação: a região indicada considera o pior caso de intervenção, ficando a solução estrutural a critério do projetista responsável.

Data: 10/02/2025

IMPORTANTE: A empresa deve estar em dia com os tributos Municipais, pois podem ocorrer impedimentos no pagamento.

134/0001-11
Carimbo da Empresa

Vanderlei Antonio Stella

Rua João Bettin, 319
Vila Lenzi

95.320-000 - NOVA PRATA - RS

Vanderlei A. Stella

Assinatura do responsável pela empresa