

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2023-000

1 - Itens da Licitação

1 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório. Microscópio binocular Nikon 50i e : Desmontagem parcial do aparelho para limpeza das partes ópticas e reajustes mecânicos, lubrificação e/ou retirada de excesso de óleo, remoção e prevenção contra fungos (tratamento antifúngico), revisão no sistema de controle de luminosidade eletrônico da iluminação superior e inferior e tentativa de recuperação de eventual peça mecânica ou óptica que possa estar danificada. Montagem do aparelho e alinhamento das partes ópticas e mecânicas, em especial da distância interpupilar que em alguns casos não tem permitido a necessária visão tridimensional. Controle final e limpeza de toda a parte externa. Especificações: O equipamento deverá sofrer manutenção no local de onde está em Pelotas, Praça Domingos Rodrigues, 2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	538,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Pelotas/RS (1)		
Grupo:	G1		

2 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório. Microscópios binoculares petrográficos de polarização marca Opton: Desmontagem parcial do microscópio para limpeza de todas as lentes e espelhos, reajustes mecânicos, lubrificação e/ou retirada de excesso de óleo, remoção e prevenção contra fungos (tratamento antifúngico), revisão no sistema de controle de luminosidade eletrônico e tentativa de recuperação de eventual peça mecânica ou óptica que possa estar danificada. Revisão e ajuste do movimento do charriot, platina, condensador, objetivas, ajuste de peças que possam estar descendo espontaneamente como o micrométrico ou macrométrico. Ajuste do botão liga-desliga que eventualmente está girando em falso, sem acender a luz. Verificação das lâmpadas e fiação elétrica eventualmente solta, revisão e limpeza do sistema elétrico e eletrônico. Montagem do microscópio. Centralização de objetivas, condensador, polarizadores e eixo óptico. Especificações: O equipamento deverá sofrer manutenção no local de onde está em Pelotas, Praça Domingos Rodrigues, 2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	27		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	6.831,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Pelotas/RS (27)		
Grupo:	G1		

3 - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório

Descrição Detalhada: Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório. Microscópios petrográficos de polarização marca Lúmen com luz refletida e transmitida: Desmontagem parcial do microscópio para limpeza de todas as lentes e espelhos, reajustes mecânicos, lubrificação e/ou retirada de excesso de óleo, remoção e prevenção contra fungos (tratamento antifúngico), revisão no sistema de controle de luminosidade eletrônico e tentativa de recuperação de eventual peça mecânica ou óptica que possa estar danificada. Revisão e ajuste do movimento do charriot, platina, condensador, objetivas, ajuste de peças que possam estar descendo espontaneamente como o micrométrico ou macrométrico. Ajuste do botão liga-desliga que eventualmente está girando em falso, sem acender a luz. Verificação das lâmpadas e fiação elétrica eventualmente solta, revisão e limpeza do sistema elétrico e eletrônico. Montagem do microscópio. Centralização de objetivas, condensador, polarizadores e eixo óptico. Especificações: O equipamento deverá sofrer manutenção no local de onde está em Pelotas, Praça Domingos Rodrigues, 2.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12		
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Total (R\$):	4.371,96		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	2,00		

Local de Entrega (Quantidade): Pelotas/RS (12)
Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório	1	UNIDADE
2	Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório	27	UNIDADE
3	Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório	12	UNIDADE