

9 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: CONserto de pneu (por pneu) com tip top médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	98,64		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (33)

Grupo: G3

10 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: CONserto de pneu (por pneu) com tip top grande

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	43	Quantidade Mínima Cotada:	43
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	103,87		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (43)

Grupo: G3

11 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: RODÍZIO de pneus (por pneus)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	43,57		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (50)

Grupo: G3

12 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: MONTAGEM de pneu (por pneu)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	168	Quantidade Mínima Cotada:	168
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	59,90		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (168)

Grupo: G3

13 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: CONserto de pneu (por pneu)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	207,06		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (100)

Grupo: G4

14 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: CONserto de pneu (por pneu) com tip top pequeno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	167,35		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (30)

Grupo: G4

15 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: CONserto de pneu (por pneu) com tip top médio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	182,01		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (30)

Grupo: G4

16 - Reparo de pneu / câmara de ar

Descrição Detalhada: CONserto de pneu (por pneu) com tip top grande

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	201,90		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (40)

Grupo: G4

17 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: MONTAGEM DE PNEU (POR PNEU)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Valor Unitário (R\$): 179,10

Unidade de Fornecimento: UN

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Maripá/PR (100)

Grupo: G4

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Reparo de pneu / câmara de ar	120	UN
2	Reparo de pneu / câmara de ar	63	UN
3	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	116	UN

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Reparo de pneu / câmara de ar	77	UN
5	Reparo de pneu / câmara de ar	47	UN
6	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	142	UN

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
7	Reparo de pneu / câmara de ar	122	UN
8	Reparo de pneu / câmara de ar	43	UN
9	Reparo de pneu / câmara de ar	33	UN
10	Reparo de pneu / câmara de ar	43	UN
11	Reparo de pneu / câmara de ar	50	UN
12	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	168	UN

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Reparo de pneu / câmara de ar	100	UN
14	Reparo de pneu / câmara de ar	30	UN
15	Reparo de pneu / câmara de ar	30	UN
16	Reparo de pneu / câmara de ar	40	UN
17	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	100	UN