

MEMORANDO

Senhora Chefe de Seção,

Tem o presente a finalidade de solicitar autorização para contratação de serviço de guincho para transporte dos veículos TIGGO 8 , do Pólo de Escolta.

Para atender ao transporte emergencial de veículos:
Placa FVF 0D25: sem condições de trafegar devido ao super aquecimento
Placa GJJ 6F04, motor não liga, e ao verificar nível de óleo , constatou-se que a substância encontrada pode indicar problemas no motor. Desta forma, para evitar maiores danos ao veículos em tela, será necessário o serviço de guincho para levar os veículos à oficina para verificação e orçamento.

Limeira, 17 de Março de 2025.



Geraldo Tomaz Percin Da Silva

Chefe do Núcleo de Infraestrutura e Logística