



MUNICIPIO DE SAO SEPE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 416 /2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3263 /2026

Município de São Sepé
Secretaria Municipal de Educação

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE¹

Manutenção corretiva urgente dos veículos escolares de placas **IQT 8639, IZG1H33 e ITY 6422** para sanar falhas na suspensão, direção, transmissão e motor (serviços de arquear mola, solda e troca de buchas/borrachas de amortecedor, troca de cruzeta do cardam, cilindro do pedal de embreagem, terminal de direção, ponteira da barra curta e mola do tirante de tração), garantindo a trafegabilidade segura, evitando o desgaste severo da frota e assegurando a continuidade das aulas sem interrupções.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO²

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de São Sepé, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO³

Exigência de empresa especializada com regularidade jurídica e fiscal, qualificação técnica para serviços de solda e suspensão pesada diesel, fornecimento de peças novas com garantia legal e capacidade de pronto atendimento.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES⁴

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro prévia avaliação que identificou quais são as peças que necessitam ser trocadas e por consequência disso o tipo de mão de obra necessária para a realização dessa manutenção. Será executado o serviço de manutenção com fornecimento de peças e mão de obra conforme tabela abaixo:

Tipo Item	Descrição	Quantidade
Serviço	Arquear mola dianteira	01
Serviço	Apertar calço do motor traseiro	01
Serviço	Soldar suporte do amortecedor traseiro	01
Serviço	Trocar bucha do amortecedor traseiro	01
Serviço	Trocar cruzeta do cardam	01
Serviço	Trocar cilindro mestre do pedal de embreagem	01
Serviço	Trocar terminal de direção	01
Serviço	Trocar ponteira da barra curta	01
Serviço	Trocar borracha do amortecedor	01
Serviço	Trocar mola do tirante de tração	01



MUNICIPIO DE SAO SEPE

Material	Buchas do amortecedor traseiro	04
Material	Cruzeta	01
Material	Cilindro mestre da embreagem	01
Material	Tubo de líquido da embreagem	02
Material	Terminal de direção	01
Material	Ponteira da barra curta	01
Material	Borracha do amortecedor	02
Material	Mola do tirante de tração	02
Material	Pino de centro	02
Material	Porca do grampo	04
Material	Pino de mola do tirante	02

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO⁵

A contratação em caráter de urgência da empresa local CLÁUDIO BOLZAN (CNPJ 24.996.700/0001-46) justificou-se por seu prévio conhecimento técnico do veículo e pela compatibilidade de seus preços com a média de mercado. Adicionalmente, a extrema vantagem logística da localidade eliminou custos com guinchos e minimizou o tempo de paralisação da frota operacional.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO⁶

Estima-se para a contratação almejada o valor de **R\$ 6.486,00 (Seis mil Quatrocentos e oitenta e seis reais)**. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 4.414 de 27 de setembro de 2023, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de São Sepé/RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO⁷

A solução proposta consiste na contratação e pagamento imediatos de empresa especializada para o conserto dos veículos escolares de placas **IQT 8639, IZG1H33 e ITY 6422**. A medida visa sanar, em caráter de urgência, falhas críticas nos sistemas de suspensão, direção, transmissão e motor, incluindo serviços de solda, arqueamento e substituição de componentes mecânicos essenciais.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO⁸

O parcelamento é inviável, pois os serviços técnicos de solda, mecânica e fornecimento de peças são interdependentes e precisam ser executados de forma concentrada na mesma oficina para garantir a segurança estrutural dos veículos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS⁹

Regularização financeira dos serviços executados pela oficina local e pleno restabelecimento das condições operacionais de suspensão e direção das placas **IQT 8639, IZG1H33 e ITY 6422**, pois os veículos são de uso indispensável e contínuo, sendo responsáveis direto pelo transporte de alunos da zona rural e urbana



MUNICIPIO DE SAO SEPE

matriculados na rede pública de Educação Básica deste Município - eliminando riscos de acidentes e garantindo o transporte seguro dos estudantes.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO¹⁰

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria da Educação indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES¹⁰

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações correlatas para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta. Os serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS¹¹

Riscos de contaminação por descarte incorreto de sucatas metálicas, buchas velhas e emissões de gases na soldagem, mitigados pela obrigação da contratada em realizar a destinação ambientalmente adequada de todos os resíduos.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.