



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Obra: Construção de 01 (uma) Pontes de Concreto Armado classe 45 toneladas, com longarinas e laje pré-moldadas modelo tipo “PI” de 6,00m na Zona Rural Região Sussuapara, sobre o Córrego Curador em Nova Olinda TO.

Município: Nova Olinda - TO

Proponente: Prefeitura Municipal de Nova Olinda – TO

CNPJ: 00.001.602/0001-63

Área: 24,00m²

1 - CÓRREGO CURADOR – REGIÃO SUSSUAPARA

COORD: LAT: -7.689381°; LON: -48.400340°



Foto 01: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 02: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 03: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 04: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 05: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 06: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 07: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 08: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 09: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 10: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 11: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.



Foto 12: Ponte sobre o Córrego Curador.

Obs: Vigas de madeira apoiadas sobre barranco.




Foto 13: Local da nova Ponte do Córrego Curador.



Foto 14: Local da nova Ponte do Córrego Curador.

Nova Olinda - TO, 10 / 06 / 2024.

Assinado de forma digital por
BRUNO CARREIRO
SANTOS:01603798145

Bruno Carreiro Santos
Engenheiro Civil CREA: 201065/D-TO