

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	Emissão:	28/12/2023
Descrição:	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO BOCA DE LOBO.		
Local:	RUA 59 - SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO		
BAIRRO:	PARQUE SANTO ANTÔNIO, PARQUE ESTRELA DALVA XIII/XIV E ANA BEATRIZ II		



LIMPEZA BOCA DE LOBO
RUA 59

Foto: 01

Data: 06/11/2023



LIMPEZA BOCA DE LOBO
RUA 59

Foto: 02

Data: 06/11/2023



LIMPEZA BOCA DE LOBO
RUA 59

Foto: 03

Data: 06/11/2023



LIMPEZA BOCA DE LOBO
RUA 59

Foto: 04

Data: 06/11/2023

RAPHAEL VIEIRA RODRIGUES
CREA: 28654/D-DF