

APÊNDICE A - FOTOS DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS

1- Epson L3110 - Serial: X5EV261407 - Manutenção geral com troca do cabeçote e cabo flat cabeçote



2 - Epson L375 - Serial: WMTM16604S - Manutenção geral com troca do rolete de entrada e desobstrução do cabeçote



3 - Hp Ink Tank 416 - Serial: BR3329F1XM - Manutenção geral com troca do circuito do carro e par de cabeçote



4 - Epson L396 - Serial: X4FH90949 - Revisão geral com limpeza e lubrificação das peças

