

Anexo III

Imagens Fotográficas das Balanças

BALANÇA RODOVIÁRIA Marca Saturno, Série 7232, com base em alvenaria.

Item 3.4 do Termo de Referência

Marca das Células de Carga: Saturno, berman, capital, líder.



Foto 1: Montagem com disco inadequado e sem trava de giro.



Foto 2: Outro ponto com montagem incorreta e sem sistema de travamento.



Foto 3: Placa de junção queimada devido a descarga atmosférica

BALANÇA RODOVIÁRIA Marca Capital, modelo BCF-10010B, série 1868B, com base metálica.

Item 3.5 do Termo de Referência



Foto 4: Montagem com disco inadequado e sem trava de giro.



Foto 5: Outro ponto com montagem incorreta e sem sistema de travamento.



Foto 6: Sinais de retorno dos sinais e alimentação das células estão zerados o que indica queima dos componentes.