

APÊNDICE I

REGISTRO FOTOGRÁFICO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO (SITUAÇÃO ATUAL)

1. Objetivo do Anexo:

As imagens dispostas neste anexo têm como finalidade demonstrar previamente à(s) licitante(s) a situação atual, a arquitetura e, principalmente, a curvatura acentuada da escadaria do Centro Cultural da Marinha em São Paulo, local exato onde os serviços serão executados. O registro evidencia o piso de madeira original que necessita de proteção e demonstra a complexidade técnica exigida para a modelagem da passareira em peça única e para a fixação mecânica tensionada.

2. Complementaridade e Obrigatoriedade da Vistoria:

Ressalta-se que a apresentação destas imagens possui caráter estritamente informativo, visando auxiliar na formulação preliminar da proposta. O acesso a este anexo visual não exime a licitante e nem substitui a Vistoria Técnica Obrigatória in loco exigida no Termo de Referência. O risco integral sobre a aferição exata da metragem, dos ângulos de corte e da avaliação da estrutura da madeira para a perfuração permanece de inteira responsabilidade da empresa contratada.

3. Imagens do Local (Situação Atual):

