

## COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR

## Documento de Formalização da Demanda 207/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 207/2026

## 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
SERPQ - Serviço do Centro do Reator de Pesquisas	30/06/2026 00:00	113202	DENISE SIMOES MOREIRA
Descrição sucinta do objeto			
Piso vinílico (Paviflex) em placas de 30,5 x 30,5, cola e rodapé.			
Justificativa da prioridade			
O piso atual está ressecado devido a infiltração de água pelas janelas, está descolando e quebrando, causando tropeços e alto risco de queda. Sala de laboratório.			

## 2. Justificativa de Necessidade

O piso atual está ressecado, devido a infiltração de água pelas janelas, o que já foi sanado em janeiro de 2025.

O piso está descolando em alguns lugares, quebrando em outros, causando tropeços e alto risco de queda, tornando perigoso ou mesmo impossibilitando o uso da sala. Sala de laboratório.

## 3. Materiais/Serviços

## 3.1 Materiais

Nº do item	Classe	PDM	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	REVESTIMENTOS PARA PISOS			1,00	4.000,00	4.000,00

## 3.2 Serviços

Nenhum serviço incluído.

## 4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

**DENISE SIMOES MOREIRA**

Pesquisadora

## 5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Necessidade de uma DFD atualizada para possibilitar o processo de aquisição.	DENISE SIMOES MOREIRA	16/03/2026 19:00

## 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.