



INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO

Quadra 1 - Lote 985 - Centro Empresarial Parque Brasília, 1º andar - Bairro Setor de Indústrias Gráficas - SIG, Brasília, DF, CEP 70610-410

Telefone: (61) 3974-3302/3303/3341

Despacho nº 2864/2024/Gabin-Inmetro

INMETRO/SEI/NÚMERO DO PROTOCOLO
0052600.009095/2024-47

Para:

Diretoria de Administração e Finanças

Assunto: **Avaliação técnica e diagnóstico para reparo da Câmara Climática Mecalor da Dimel/Dgttec/Sefiq.**

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, após apreciação dos presentes autos e diante do exposto no Ofício nº 1191/2024/Dimel-Inmetro (1930446), **manifesto-me favorável** quanto à contratação do serviço de avaliação técnica para reparo da câmara climática Mecalor, para atendimento à Dimel/Sefiq, posteriormente encaminhando a Dimel para providências decorrentes.

Atenciosamente,



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE COM FUNDAMENTO NO
ART. 6º, § 1º, DO [DECRETO Nº 8.539, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015](#) EM
25/10/2024, ÀS 18:33, CONFORME HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA, POR

MARCIO ANDRE OLIVEIRA BRITO

Presidente

A autenticidade deste documento pode ser conferida no
site

https://sei.inmetro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador **1931335** e o código CRC
51070018.



Referência: Este Modelo integra os documentos da qualidade do Gabin/Presi e está referenciado à NIG-Gabin-030 - Rev. 012, publicada no
Sidoq em Jun/2019.

sgqi@inmetro.gov.br