



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA.

LOCAL: CONCEIÇÃO DO TOCANTINS – TO

OBRA: INSTALAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES E DUPLOS NA REGIÃO DOS
MATÕES EM CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TO.

DATA: 29 DE JANEIRO DE 2024.



O presente relatório tem como propósito comunicar o estado atual do local destinado à execução da obra INSTALAÇÃO DE BUEIROS SIMPLES E DUPLOS NA REGIÃO DOS MATÕES EM CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TO até a data presente.

Observações:



Figura 01: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 02: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 03: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 04: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 05: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 06: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 07: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 08: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 09: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 10: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 11: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 12: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.



Figura 13: Instalação de bueiros simples e duplos na região dos Matões.

Conceição do Tocantins – TO, 29 de janeiro de 2024

Custódio Costa Torres
Engenheiro Civil
CREA-TO Nº311.418/D