

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO GOIÂNIA CORPORATE



Foto 1: Extintores existentes.




Foto 2: Esquadrias.



Foto 3: Acesso a casa de máquinas elevador.



Foto 4: Área de acesso a casa de máquinas elevador




Foto 7: Tubulação torre de resfriamento chiller.



Foto 8: Tubulação torre de resfriamento chiller.




Foto 9: Quadro de comando Elevador.



Foto 10: Motor elevador.




Foto 11: Motor elevador.



Foto 12: Luminárias.



Foto 13: Chave fusível elevador.



Foto 14: Luminária.




Foto 15: Quadro de comando automação.



Foto 16: Quadro de comando automação.




Foto 17: Casa de máquinas e motores elevadores.




Foto 19: Sistema de combate a incêndio.




Foto 23: Condensadora ar condicionado.



Foto 20: Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas.



Foto 25: Sistema de combate a incêndio.



Foto 26: Quadro de comando Sistema de combate a incêndio.




Foto 27: Sistema de combate a incêndio.




Foto 28: Dosadora de cloro.



Foto 29: Quadro de comando elevador.



Foto 41: Luminária.







Foto 31: Identificação de circuitos.






Foto 37: Elevador privativo.




Foto 38: Quadro elétrico.




Foto 39: Casa de máquinas dos elevadores.




Foto 40: Iluminação da casa de máquinas elevador.




Foto 43: Hall de acesso aos elevadores.




Foto 44: Forro e luminárias.



Foto 71: Interruptores do auditório.



Foto 46: Forro e detector de fumaça.



Foto 47: Luminária.




Foto 48: Quadro da automação do sistema de refrigeração.




Foto 49: Quadro elétrico.




Foto 50: Forro e luminárias do hall.




Foto 51: Pavimento tipo.



Foto 52: Pavimento tipo.



Foto 53: Quadro do sistema de automação.



Foto 54: Rack.



Foto 55: Quadro elétrico.



Foto 56: Quadro elétrico.



Foto 57: Sistema de som.



Foto 58: Caixa de passagem.




Foto 59: Pavimento tipo.




Foto 60: Tubulação do Sistema de combate a incêndio.




Foto 61: Forro e saída do sistema de refrigeração.




Foto 62: Forro e saída do sistema de refrigeração.



Foto 63: Iluminação auditório.




Foto 64: Auditório.



Foto 65: Automação do sistema de combate a incêndio.



Foto 66: Quadro elétrico.



Foto 73: Quadro elétrico do auditório.




Foto 74: Sistema de sonorização auditório.




Foto 69: Luminária.



Foto 70: Luminária de emergência.



Foto 97: Placa de identificação alternador.



Foto 80: QTA Subestação.



Foto 81: Subestação.



Foto 82: Reservatório de combustível Gerador.



Foto 83: Subestação.



Foto 84: QTA Subestação.




Foto 85: Placa de identificação transformador.



Foto 86: Grupo Gerador de Energia.



Foto 87: Placa de identificação Gerador.



Foto 88: Placa de identificação motor de indução trifásico.



Foto 89: Placa de identificação Grupo Gerador de Energia.



Foto 90: Baterias Grupo Gerador de Energia.



Foto 91: Quadros da Subestação.




Foto 92: Central de Água Gelada.



Foto 93: Central de Água Gelada.



Foto 94: Antiga sala cofre.



Foto 95: Geradores.



Foto 96: Geradores.




Foto 99: Antiga sala cofre.



Foto 100: Antiga sala cofre.




Foto 117: 14º Pavimento




Foto 118: 14º Pavimento.



Foto 103: Sala rack.




Foto 104: Quadros pavimento tipo




Foto 105: Quadros pavimento tipo.



Foto 106: Inversor de Frequência .



Foto 107: Refrigeração do Banco de Baterias e Nobreaks subestação.



Foto 108: Placa de identificação motor grupo gerador.

