

Relatório de Visita Técnica para Avaliação de Local de Armazenamento de Veículos Pesados

No dia **03/09/2025**, foi realizada visita à empresa **BRUNA R DA SILVA MECÂNICA LTDA.**, conduzida pelo **Chefe do Setor de Transporte, Sr. Tiago Aparecido Bueno**, e pelo **Chefe de Compras e Manutenção, Sr. Robson Itamar Vidal**, com a finalidade de verificar as condições dos espaços destinados ao armazenamento de veículos que necessitam de manutenção, reparos e demais atendimentos.

Nestes locais ficará alocada parte da frota municipal de Taquaral.

Foram inspecionados os seguintes endereços:

1. Rua Barão do Rio Branco, 2054 - Jardim Lopes da Silva, Sertãozinho - SP, 14160-570

Durante a visita, foram observados aspectos estruturais, de segurança e de organização do espaço. Entre os pontos analisados, destacam-se:

- Área disponível para acomodação dos veículos e capacidade de lotação;
- Condições de piso e cobertura, visando proteção contra intempéries e segurança na movimentação;
- Sistema de acesso, incluindo portões, circulação interna e facilidade de entrada e saída;
- Infraestrutura de segurança, como cercamento, vigilância, iluminação e monitoramento;
- Condições gerais de conservação, limpeza, drenagem e adequação do espaço ao uso pretendido.
- Com atendimento 24 horas por dia com guincho disponível para remoção dos veículos

Após a visita realizada, constatou-se que a porta de entrada da oficina não possui altura compatível para a entrada de ônibus de grande porte, inviabilizando, portanto, a utilização adequada do espaço.

Ressalta-se que, segundo informações de funcionários, este é o único barracão disponível para uso da empresa no município de Sertãozinho.

De acordo com os relatos colhidos, a prática usual da empresa consiste em executar os serviços de manutenção em pátios cedidos pela municipalidade, para onde os mecânicos se deslocam a fim de realizar os trabalhos.

Ainda conforme informado, a empresa não dispõe de serviço de guincho, sob a justificativa de que o custo operacional inviabilizaria o transporte dos bens licitados.

Ademais, verificou-se que a unidade da empresa localizada em Sertãozinho apresenta infraestrutura adequada apenas para veículos leves e de médio porte, carecendo de espaço e recursos indispensáveis para a execução dos serviços em veículos pesados, especialmente no atendimento de ônibus de grande porte.


A visita teve como objetivo principal avaliar a viabilidade de utilização dos espaços para a guarda da frota municipal de Taquaral, assegurando condições adequadas de segurança, preservação e logística. As informações levantadas servirão de subsídio para a decisão quanto à efetiva utilização desses espaços para tal finalidade.

A visita teve como objetivo principal avaliar a viabilidade de utilização dos espaços para guarda da frota municipal de Taquaral, assegurando que ofereçam condições adequadas de segurança, preservação e logística.

As informações coletadas servirão de subsídio para a decisão quanto à efetiva utilização dos espaços para este fim.



Robson Itamar Vidal
Chefe de Compras e Manutenção



Tiago Aparecido Bueno
Chefe do Setor de Transporte