

AVALIAÇÃO TÉCNICA E MECÂNICA

A avaliação técnica e mecânica tem como objetivo analisar de forma abrangente e imparcial o estado de um objeto específico, como um veículo, equipamento ou máquina, a serem leiloados da Prefeitura Municipal de Serranópolis do Iguaçu para decretar **inservíveis** alguns Bens Móveis e veículos a fim de compor leilão municipal.

Todos estão depositados no Pátio da Prefeitura, sendo que possa ser visitado, sendo assim serão submetidos ao rigor da lei vigente.

Apresentamos abaixo um relatório detalhado dos resultados obtidos durante o processo de avaliação:

ITEM 01

Patrimônio 2775:

Arado Subsolador

Com 9 hastes

Cor: vermelha

Irrecuperável

Valor: R\$ 3.000,00

Condição Estrutural:

- A corrosão apresenta-se em um estágio avançado, inviabilizando sua correção.
- Dois pistões demonstram falhas, os pneus exibem condições inadequadas e há defeito no sistema de embuchamento.

Estado das Hastes:

- As hastes estão danificadas, com ausência total das unhas.

ITEM 02

Patrimônio 2938:

Arado Subsolador

Com 5 a 7 hastes

Valor: R\$ 800,00

Condição Estrutural:

- Está sucateado e irrecuperável.
- Esta com apenas a carcaça.

ITEM 03

Patrimônio xxx:

Caçamba de caminhão truck

Sem o pistão hidráulico

Recuperável

Valor: R\$ 5.000,00

Estado do Revestimento Interno:

- Está em boas condições de uso.

Capacidade de Carga:

- A capacidade de carga da caçamba para garantir sua adequação às necessidades de transporte é de 10 a 14 toneladas.

Condição das Bordas e Laterais:

- O chassi exibe deformação, porém é suscetível de restauração.
- Apresenta amassados e avarias.

ITEM 04**Patrimônio 2209:**

Ford/F 350

Ano 1974

Diesel

Cor: Branca

Potência 120CV

Chassi LA7BPM38625

Placa ADL3678

Recuperável

Valor: R\$ 8.000,00

Estado do motor:

- Apresenta condições adversas, porém é passível de recuperação.

Estado da caixa:

- A direção, sistema de freios e embuchamento estão em condições precárias.

Estado da lataria e vidros:

- A cabine está desmontada, a lataria está em péssimas condições, mas os vidros estão em condições de uso.

Estado da parte elétrica e bateria:

- A parte elétrica está inutilizável.

Estado dos bancos e soalho:

- Está inutilizável.

Estado de conservação pneus:

- Está inutilizável.

Estado:

- Encontra-se desmontada, com caçamba de madeira em boas condições.

ITEM 05**Patrimônio 3437:**

Forrageira Silagem Custom 930 Cii com 10 Fc Mc

Valor: R\$ 500,00.

Estado:

- Irrecuperável

ITEM 06

Patrimônio 3436:

Forrageira Silagem JF – Z10

Valor: R\$ 3.000,00

Estado:

- Está em boas condições de uso.
- Precisa de reparos.
- Com desgastes visíveis.
- Recuperável.

ITEM 07

Patrimônio 2201:

Pá Carregadeira Michigan

Chassi 4247SX1309XBRC

Modelo 55C

Ano 1997

Recuperável

Valor: R\$ 30.000,00

Estado do motor:

- Necessita de revisão.

Estado da caixa:

- Transmissão necessita de revisão.

Estado da lataria:

- A lataria está com metade da vida útil

Estado da parte elétrica e bateria:

- Não tem condições de uso.

Estado dos bancos e soalho:

- Está com metade da vida útil

Estado de conservação pneus:

- Não tem condições de uso.

Estado geral:

- O embuchamento está em péssimas condições, o sistema de arrefecimento está comprometido, e o estado da concha está pela metade de sua vida útil, mas ainda em condições de uso.

ITEM 08

Patrimônio 5074:

Micro ônibus (van) Ford transit

Placa: AWX9290

Ano/modelo 2012/2012

Cor: Branca

Renavam 00536713251

Chassi: WF0DXPTCFCTE26683

Potencia 125 CV

Óleo diesel S10

Capacidade 14 passageiros

Antieconômico

Valor: R\$ 30.000,00

Estado do motor:

- Está em boas condições, porém necessita de revisão.

Estado da caixa:

- Está em boas condições.

Estado da lataria e vidros:

- O para-brisa está trincado, mas o restante está em boas condições.

Estado da parte elétrica e bateria:

- A bateria precisa ser substituída, mas o sistema elétrico está em boas condições.

Estado dos bancos e soalho:

- Está em bom estado, porém apresenta marcas de uso.

Estado de conservação pneus:

- Com menos de 50% de vida útil.

ITEM 09

Patrimônio 3552:

Micro ônibus Agrale masc./gran

Placa: ATZ4145

Ano/modelo 2010/2011

Cor: branca

Renavan: 326821325

Chassi: 9byc22y1sc005151

Potência 150 cv

Óleo diesel s10

Capacidade 18 passageiro

Antieconômico

Valor: R\$ 10.000,00

Estado do motor:

- Está em bom estado, porém requer revisão devido ao período de três anos de inatividade.

Estado da caixa:

- Está em boas condições, porém necessita de revisão.

Estado da lataria e vidros:

- Está em boas condições.

Estado da parte elétrica e bateria:

- Não se encontra em condições de uso.

Estado dos bancos e soalho:

- Está em bom estado, com apenas marcas de uso.

Estado de conservação pneus:

- Não se encontra em condições de uso.

ITEM 10

Patrimônio 7188:

Ônibus Volvo/Busscar Jum Buss

Placa: AOQ9D46

Ano/modelo 2007/2007

Cor: branca

Renavam: 916273040

Chassi: 9bvr2j72x7e3534

Potência 420 cv

Óleo diesel s10

Capacidade 44 passageiros

Recuperável

Valor: R\$ 60.000,00

Estado do motor:

- Está em boas condições.

Estado da caixa:

- Está em boas condições.

Estado da lataria e vidros:

- Está em boas condições.

Estado da parte elétrica e bateria:

- A parte elétrica requer revisão e a bateria está em mau estado.

Estado dos bancos e soalho:

- Está em boas condições.

Estado de conservação pneus:

- Os pneus estão em condição inadequada.

ITEM 11

Patrimônio 3426:

Ônibus Iveco

Placa: ARN6637

Iveco/cityclass 70c 16

Ano/modelo 2009/2009

Cor: amarelo

Renavam: 154403245

Chassi: 93zl68b01980775

Potência 115 cv

Óleo diesel s10

Capacidade 31 passageiro

Antieconômico.

Valor: R\$ 20.000,00

Estado do motor:

- O cárter está furado, mas o restante está em boas condições, contudo, precisa de revisão.

Estado da caixa:

- Está em condições de uso.

Estado da lataria e vidros:

- Os vidros estão em boas condições, porém a lataria apresenta marcas de uso.

Estado da parte elétrica e bateria:

- A condição é inadequada para uso.

Estado dos bancos e soalho:

- Os bancos estão em más condições, mas o soalho está em bom estado.

Estado de conservação pneus:

- A condição é inadequada para uso.

ITEM 12**Patrimônio 3425:**

Ônibus Mercedes-Benz

Placa: ART7254

Mascarello gran mini

Ano/modelo 2009/2009

Cor: amarelo

Renavam: 167497120

Chassi: 9bm6882729b655567

Potência 115 cv

Óleo diesel s10

Capacidade 31 passageiro

Antieconômico

Valor: R\$ 30.000,00

Estado do motor:

- Está em boas condições, porém necessita de revisão.

Estado da caixa:

- Está em boas condições.

Estado da lataria e vidros:

- Os vidros estão em boas condições, entretanto, a lataria necessita de reparos.

Estado da parte elétrica e bateria:

- A condição é inadequada para uso.

Estado dos bancos e soalho:

- Está em boas condições, porém apresenta marcas de uso.

Estado de conservação pneus.:

- Os pneus estão em condição inadequada.

ITEM 13**Patrimônio 4357:**

Ônibus Volkswagen 15.190

Placa: AWB1B55

Ano/modelo 2012/2012

Cor: amarelo

Renavam: 489733379

Chassi: 9532e82wocr262297

Potência 186 cv
Óleo diesel s10
Capacidade 48 passageiros
Antieconômico

Valor: R\$ 22.000,00

Estado do motor:

- Regular

Estado da caixa:

- Bom

Estado da lataria e vidros:

- Ruim, para-brisa quebrado

Estado da parte elétrica e bateria:

- Ruim

Estado dos bancos e soalho:

- Bancos ruins, soalho bom

Estado de conservação pneus:

- Menos de meia vida

ITEM 14

Patrimônio 3946:

Volkswagen gol 1.0 flex
Placa: AUX3784
Ano/modelo 2011/2012
Cor: branca
Renavam: 420411178
Chassi: 9bwaa05wxcp072470
Potência 71 cv
Capacidade 5 passageiros
Recuperável

Valor: R\$ 12.000,00

Estado do motor:

- Não aparenta problemas específicos.

Estado da caixa:

- Está em boas condições de uso.

Estado da lataria e vidros:

- A lataria possui um pequeno amassado e algumas marcas de uso, precisaria reparos na pintura, enquanto os vidros estão em bom estado.

Estado da parte elétrica e bateria:

- Está em boas condições de uso, porém precisa revisão.

Estado dos bancos e soalho:

- Está em boas condições de uso, mas com desgastes.

Estado de conservação pneus:

- Está em boas condições de uso.

ITEM 15

Patrimônio 5303:

Automóvel Fiat Palio Essence 1.6

Placa: AXS6770

Ano/modelo 2013/2014

Cor: branca

Renavam: 0594425018

Chassi: 9bd196283e220224

Potência 117 cv

Capacidade 5 passageiros

Ocioso

Valor: R\$ 15.000,00

Estado do motor:

- Os danos no motor são irreparáveis, impossibilitando sua restauração.

Estado da caixa:

- Encontra-se em boas condições de uso.

Estado da lataria e vidros:

- A lataria e os vidros não apresentam qualquer tipo de defeitos, apenas na pintura observasse pequenos riscos e marcas de uso.

Estado da parte elétrica e bateria:

- Não há nenhuma falha ou defeito detectado na parte elétrica ou na bateria.

Estado dos bancos e soalho:

- O banco e os assoalhos encontram-se em perfeito estado, sem apresentar qualquer defeito.

Estado de conservação pneus:

- Os pneus traseiros são novos, enquanto os dianteiros possuem pouco desgaste de rodagem.

ITEM 16

Patrimônio 6386:

Automóvel Fiat Palio Attractive 1.0

Placa: BAT9316

Ano/modelo 2016/2017

Cor: branca

Renavam: 1096927451

Chassi: 8ap19627zh4167795 4

Potência 75 cv

Capacidade 5 passageiros

Ocioso

Valor: R\$ 18.000,00

Estado do motor:

- Os danos no motor são irreparáveis, impossibilitando sua restauração.

Estado da caixa:

- Encontra-se em boas condições de uso.

Estado da lataria e vidros:

- A lataria e os vidros não apresentam qualquer tipo de defeitos, apenas na pintura observasse pequenos riscos e marcas de uso.

Estado da parte elétrica e bateria:

- Não há nenhuma falha ou defeito detectado na parte elétrica ou na bateria.

Estado dos bancos e soalho:

- O banco e os assoalhos encontram-se em perfeito estado, sem apresentar qualquer defeito.

Estado de conservação pneus:

- Os pneus estão em bom estado, com cerca de 80% de vida útil remanescente em cada um.

ITEM 17

Patrimônio 3571:

Automóvel Fiat/Uno Mille 1.0

Placa: MPR8105

Ano/modelo 2003/2004

Cor: cinza

Renavam: 817487530

Chassi: 3bd15822544533274

Potência 55 cv

Capacidade 5 passageiros

Recuperável

Valor: R\$ 6.000,00

Estado do motor:

- Bom.

Estado da caixa:

- O câmbio requer revisão, apresentando problemas nas marchas de 1 a 3, porém é possível resolver.

Estado da lataria e vidros:

- Os vidros estão em boas condições, mas o capô apresenta manchas.

Estado da parte elétrica e bateria:

- Em bom estado, com bateria nova. O rádio está funcionando, assim como as luzes de posição, farol baixo e alto, e as setas também estão funcionando.

Estado dos bancos e soalho:

- Está em boas condições.

Estado de conservação pneus:

- Está em boas condições.