



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Município/UF: JOSÉ GONÇALVES DE MINAS/MG
Desastre: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas
Data da ocorrência do desastre: 15/01/2025
Data do relatório: 11/04/2025

Meta 1: Restabelecimento do Pontilhão na comunidade de palmital **ponto I**

Coordenadas Geográficas	Latitude (S)	16°57'4.78"S
	Longitude (O)	42°38'45.93"O



Legenda: Parte do pontilhão sobre o rio na comunidade de palmital danificado pelas fortes chuvas.

OBS: Foi feito o aterramento do pontilhão danificado pelas chuvas em caráter emergencial com o objetivo de restabelecer, ainda que de forma provisória, a passagem da linha escolar. A medida se fez necessária para garantir o acesso dos alunos às unidades de ensino, assegurando o direito à educação e minimizando os impactos causados pela interrupção do transporte escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Natalino Lago da Veiga, nº 275 - Centro. CEP. 39.642-000

Meta 2: Restabelecimento do Pontilhão na comunidade de palmital ponto II

Coordenadas Geográficas	Latitude (S)	16°56'25.01"S
	Longitude (O)	42°39'1.64"O



Legenda: Parte do pontilhão sobre o rio na comunidade de palmital danificado pelas fortes chuvas.

OBS: Foi feito o aterramento do pontilhão danificado pelas chuvas em caráter emergencial com o objetivo de restabelecer, ainda que de forma provisória, a passagem da linha escolar. A medida se fez necessária para garantir o acesso dos alunos às unidades de ensino, assegurando o direito à educação e minimizando os impactos causados pela interrupção do transporte escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Rua Natalino Lago da Veiga, nº 275 - Centro. CEP. 39.642-000

Meta 4: Restabelecimento do encabeçamento da ponte na comunidade do ribeirão gangorras

Coordenadas Geográficas

Latitude (S)

16°55'2.60"S

Longitude (O)

42°35'29.11"O



Legenda: Parte da ponte sobre o rio na comunidade do ribeirão gangorras destruído pelas fortes chuvas.

OBS: Foi feito o aterramento do encabeçamento da ponte destruída pelas chuvas em caráter emergencial com o objetivo de restabelecer, ainda que de forma provisória, a passagem da linha escolar. A medida se fez necessária para garantir o acesso dos alunos às unidades de ensino, assegurando o direito à educação e minimizando os impactos causados pela interrupção do transporte escolar.

Maria Gomes Motoso Rocha
Prefeita Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ GONÇALVES DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Rua Natalino Lago da Veiga, nº 275 - Centro. CEP. 39.642-000

Meta 3: Restabelecimento do pontilhão na comunidade de vargem do pombo

Coordenadas Geográficas	Latitude (S)	16°58'24.90"S
	Longitude (O)	42°37'41.88"O



Legenda: Pontilhão na comunidade de vargem do pombo danificado pelas fortes chuvas.

OBS: Foi feito o aterramento do pontilhão danificado pelas chuvas em caráter emergencial com o objetivo de restabelecer, ainda que de forma provisória, a passagem da linha escolar. A medida se fez necessária para garantir o acesso dos alunos às unidades de ensino, assegurando o direito à educação e minimizando os impactos causados pela interrupção do transporte escolar.