RELATÓRIO VISITA REMOTA	
Código/Obra:	Assunto: Construção da Creche Proinfância Tipo 2
Data: 29/04/2026	Cidade: Ponto dos Volantes - MG

1 - CROQUI DA ÁREA DE INTERVENÇÃO



2 - MEMORIAL DESCRITIVO DAS FOTOS




Foto 1 – Vértice 1 do terreno.



Foto 2 – Vértice 2 do terreno.



Foto 3 – Vértice 3 do terreno.



Foto 4 – Vértice 4 do terreno.



Foto 5 – Vértice 5 do terreno (centro do terreno).



Foto 6 – Vértice 1 e ponto de tomada de energia, rede de água, esgotamento e pavimentação.