



## Registro Fotográfico das Condições Atuais das Estradas Vicinais



*Figura 05 – Fotografia Estrada Acesso ao Córrego Santa Rosa – Trecho 01 (18° 0'15.27"S 41°51'8.30"O)*



*Figura 06 – Fotografia Estrada Acesso ao Córrego Santa Rosa – Trecho 01*



(17°59'56.83"S 41°50'47.17"O)



*Figura 07 – Fotografia Estrada Acesso ao Córrego Santa Rosa – Trecho 02 (18°  
1'0.47"S 41°52'38.74"O)*



*Figura 08 – Fotografia Estrada Acesso ao Córrego Santa Rosa – Trecho 02 (18°  
1'8.95"S 41°52'11.13"O)*



*Figura 09 – Fotografia Estrada Acesso ao Córrego Barreiro – Trecho 02 (17°  
56'5,09"S 42°2'30.17"O)*



*Figura 10 – Fotografia Estrada Acesso ao Córrego Barreiro – Trecho 02 (17°  
56'24,12"S 42°2'42.25"O)*