



## RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: 17/06/2026

Foto 1



FINAL DO TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA PARA CUPARAQUE

Foto 2



FINAL DO TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA PARA CUPARAQUE –ESTACA 192





**RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: 17/06/2026**

**Foto 3**



**TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA PARA CUPARAQUE**

**Foto 4**



**TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA PARA CUPARAQUE**





## RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: 17/06/2026

Foto 5



TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA PARA CUPARAQUE

Foto 6



TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA PARA CUPARAQUE





**RELATORIO FOTOGRÁFICO – Data: 17/06/2026**

**Foto 7**



**INICIO DO TRECHO DA SERRA A SER PAVIMENTADO – SENTIDO PLACA- ESTACA 177**

Assinatura Responsável Técnico: