
RELATÓRIO

- FOTOGRAFICO –

Reforma do CRAS

Centro de Referência de Assistência Social

Guarani de Goiás/GO

À

Prefeitura Municipal de Simolândia de Goiás

Obra: Reforma do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.

Assunto: Relatório Fotográfico.

Por meio deste documento, apresentamos o Relatório Fotográfico, cujo objetivo é registrar e detalhar as condições atuais do imóvel que abriga as instalações do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social.



FOTO-1



FOTO-2



FOTO-3



FOTO-4



FOTO-5



FOTO-6



FOTO-7




FOTO-8



FOTO-9



FOTO-10



FOTO-11




FOTO-12



FOTO-13

Guarani de Goiás – Go, 18 de dezembro de 2025.

Thallys Cabral de Morais
CREA 1.015.097.391/D-GO