RT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Rua José Timóteo da Silva, nº 122
Santo Antonio, Viçosa
Fone: (31) 98514-9212
eng.rogi5@gmail.com

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS INTERNVENÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, PINTURA DO PAVIMENTO TÉRREO E ADEQUAÇÕES NO TELHADO E SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES/MG

END.: RUA DO CRUZEIRO, Nº 28, CENRO, PRESIDENTE BERNARDES/MG

R.T.: ROGER ANTONIO DE ABREU
CREA-MG: 220.259/D

RT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Rua José Timóteo da Silva, nº 122
Santo Antonio, Viçosa
Fone: (31) 98514-9212
eng.rogi5@gmail.com

AGOSTO DE 2026

1. INTRODUÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Fotográfico integra o conjunto de documentos técnicos elaborados para subsidiar a execução das obras de reforma e adequação da sede da Câmara Municipal de Presidente Bernardes/MG, contemplando intervenções no pavimento subsolo (garagem), pavimento térreo e pavimento superior da edificação.

Este documento tem como objetivo registrar, de forma sistematizada, as condições existentes dos ambientes antes do início das intervenções, documentando o estado de conservação da edificação, sua configuração arquitetônica e estrutural, bem como os elementos construtivos que serão objeto das obras previstas nos projetos executivos.

Os registros fotográficos apresentados foram obtidos durante as vistorias técnicas realizadas no imóvel e permitem identificar as características atuais dos ambientes, as áreas que sofrerão intervenções, locais que receberam novas esquadrias, acabamentos e demais serviços previstos para a execução da obra.

As fotografias constantes neste relatório complementam os projetos executivos, o Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária, o Cronograma Físico-Financeiro e os demais documentos técnicos da obra, constituindo importante instrumento de apoio para a fiscalização, acompanhamento da execução dos serviços, controle da qualidade dos trabalhos e verificação das condições da edificação antes, durante e após a conclusão das intervenções.

Este relatório representa o registro oficial das condições observadas durante a vistoria técnica preliminar, servindo como referência para a execução da obra e para o acompanhamento da evolução dos serviços, contribuindo para a adequada documentação do processo construtivo e para a transparência na fiscalização contratual.

2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As fotografias apresentadas a seguir registram as condições atuais da edificação antes do início das intervenções, permitindo identificar o estado de conservação da cobertura, a configuração existente, as áreas afetadas por infiltrações e os locais que serão contemplados pela nova cobertura metálica.

Cada imagem encontra-se acompanhada de breve descrição técnica, indicando o elemento observado e sua relação com as intervenções previstas no projeto executivo.



Figure 1 - Piso da área de claridade a ser impermeabilizado

RT ENGENHARIA



Figure 2- Piso da marquise a ser impermeabilizado



Figure 3- Furo a ser fechado e calafetado



Figure 4 - Local a ser emboçado para pintura



Figure 5 - Parede com pintura danificada a ser preparada e pintada com tinta lavável



Figure 6 - Calha a ser acrescida descida d'agua



Figure 7- Local a ser instalada nova descida d'agua



Figure 8Local a ser instalada nova descida d'agua



Figure 9- Calhas existentes a serem instalados novos ralos e descidas d'agua



Figure 10- Paredes e teto a serem pintados



Figure - Paredes e teto a serem pintados




Figure 11- Paredes e teto a serem pintados



Figure 12- Luminária a ser substituída



Figure 13- Abertura a ser instalada esquadria



Figure 14 - Aberturas a serem instaladas as telas de proteção



Figure 15- Aberturas a serem instaladas as telas de proteção



Figure 16- Abertura a ser instalada esquadria



Figure 17- Abertura a ser instalada esquadria



Figure 18- Abertura a ser instalada esquadria

RT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
Rua José Timóteo da Silva, nº 122
Santo Antonio, Viçosa
Fone: (31) 98514-9212
eng.rogi5@gmail.com



Figure 19- Abertura a ser instalada esquadria



Figure 20- Abertura a ser instalada esquadria

Presidente Bernardes, 18 de outubro de 2026.

ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628

Assinado de forma digital por ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=27808144000125, ou=Videoconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=ROGER ANTONIO DE ABREU:01799904628
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2026.002.21931

ROGER ANTONIO DE ABREU
CREA-MG: 220.259/D
RT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA
CNPJ: 45.144.415/0001-77