



FOLHA RESUMO/CONFERÊNCIA

.....
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Vilhena
NOME DO PROJETO: Construção de quadra de basquete 3x3 e pista de skate- Praça Genival Nunes
LOCAL DA OBRA: Bairro Jardim Eldorado, Setor 04, Quadra 86 – Vilhena
VALOR TOTAL: R\$ 626.011,93
.....



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Documentos que compõem o Projeto Básico - Conferência

Anexo 1	Memorial Descritivo e Especificações Técnicas	Rev. 1
Anexo 2	Planilha Orçamentária Não Desonerada	Rev. 1
Anexo 3	Orçamento Resumo	Rev. 1
Anexo 4	Composições	Rev. 1
Anexo 5	Cotações	Rev. 1
Anexo 6	Memórias de cálculo	Rev. 1
Anexo 7	Composição BDI	Rev. 1
Anexo 8	Cronograma Físico-Financeiro	Rev. 1
Anexo 9	Curva ABC	Rev. 1
Anexo 10	Encargos sociais sobre a mão de obra – Rondônia	Rev. 1
Anexo 11	Relatório Fotográfico	Rev. 1
Anexo 12	Croqui	Rev. 1
Anexo 13	Declarações Orçamento de obra	Rev. 1
Anexo 14	Documento titularidade da área	Rev. 1
Anexo 15	Dispensa de licença ambiental	Rev. 1
Anexo 16	Declaração de existência, viabilidade ou fornecimento para os serviços de: energia elétrica	Rev. 1
Anexo 17	Declaração de conformidade em acessibilidade	Rev. 1
Anexo 18	Lista de verificação de acessibilidade	Rev. 1
Anexo 19	Plano de sustentabilidade	Rev. 1
Anexo 20	Aprovação de projeto junto a Prefeitura Municipal	Rev. 1
Anexo 21	Relatório de apontamentos	Rev. 1
Anexo 22	RRT – Projeto arquitetônico	Rev. 1
Anexo 23	ART – Orçamento da obra	Rev. 1
Anexo 24	ART – Projeto elétrico	Rev. 1
Anexo 25	ART – Projeto estrutural	Rev. 1
Anexo 26	Projeto arquitetônico	Rev. 1
Anexo 27	Projeto elétrico	Rev. 1
Anexo 28	Projeto estrutural	Rev. 1



Anexo 29	Projeto complementar	Rev. 1
Anexo 30	Dados sobre a licitação	Ver. 0

OBSERVAÇÕES PERTINENTES

1 – Ausência de Ensaio de Sondagem

O projeto em questão não possui ensaio de sondagem, haja vista que em relação a estrutura, não há nada maior que paredes de 1,80m, e que exijam grande aporte estrutural

2 – Ausência de projeto topográfico

No hall dos projetos esta obra, não há o Projeto Topográfico. Entendemos que a obra em questão por ser localizada numa praça, possui seu terreno já nivelado, e sendo assim, o volume de aterro foi quantificado utilizando uma espessura padrão de 20cm;

3 – Ausência de 3 cotações

No hall das cotações é possível observar que a Cotação 02 e a Cotação 09, não foram realizadas 3 unidades, conforme pode ser visto no Anexo 5, inclusive a observação a respeito.

Vilhena, 25 de setembro de 2023