

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

À SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO

REF: Documentação Técnica – 16.7 (Assinatura de Convênio com Municípios – Consulta Popular)

OBJETO: Pavimentação com pedras de basalto irregular no Rincão dos Muller – Ligação Mato Queimado - Caibaté

Proponente/Compromissário: Prefeitura Municipal de Mato Queimado

O presente memorial fotográfico tem o caractere demonstrativo do trecho de pavimentação, sendo anexo as demais peças técnicas encaminhadas. As fotografias foram enumeradas, situadas e descritas abaixo:



Figura 1 – Sentido NORTE/SUL

Descrição: Fotografia do início do trecho, demonstrando trecho de ligação entre pavimentação existente e projetada.



Figura 2 - Sentido NORTE/SUL

Descrição: Fotografia de proximidade da estaca 07, do desenvolver do percurso.




Figura 3 - Sentido NORTE/SUL

Descrição Fotografia de proximidade da estaca 29, próxima de local de menor altitude do trecho de pavimentação.



Figura 4 - Sentido NORTE/SUL

Descrição: Fotografia de proximidade da estaca 38, perfazendo trecho próximo ao fim do trecho projetado.



Figura 5 - Sentido SUL/NORTE

Descrição: Fotografia do fim do trecho, que conecta a pavimentação existente, bem como trecho de acesso a estrada vicinal.

O presente relatório fotográfico se encerra demonstrando o decorrer do trecho de pavimentação proposto, verificando-se a existência de leito compactado e consolidado. Devendo este ser anexo ao projeto técnico.

Mato Queimado, 06 de fevereiro de 2024

ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ 38.481.201/0001-20