RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico da reforma na sede da Câmara Municipal de Alpinópolis, localizado na Rua Professor Teles nº 335, Bairro São Benedito na Cidade de Alpinópolis.



FOTO 1 – FOTO DA FACHADA DA EDIFICAÇÃO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 2 – FOTO DO PORTÃO DA E.T.A. SER ADAPTADO – EM 28/07/2026.



FOTO 3 – FOTO DO LOCAL DE TROCA DO PISO NO PASSEIO NA RUA LAZÁRO BRASILEIRO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 4 – FOTO DO DRENO DO AR A SER INTERLIGADO NA REDE PLUVIAL EXISTENTE – EM 28/07/2026.



FOTO 5 – FOTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DE PORTÃO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 6 – FOTO DO DRENO DO AR A SER INTERLIGADO NA REDE PLUVIAL EXISTENTE – EM 28/07/2026.



FOTO 7 – FOTO DO PORTÃO DA E.T.A. SER ADAPTADO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 8 – FOTO DO LOCAL DE TROCA DO PISO NO PASSEIO E DEMARCAÇÃO DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO NA RUA LAZÁRO BRASILEIRO – EM 28/07/2026.



FOTO 9 – FOTO DO LOCAL PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE PLUVIAL A REDE EXISTENTE – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 10 – FOTO DO LOCAL DE REPARO NO GUARDA CORPO – EM 28/07/2026.



FOTO 11 – FOTO DO LOCAL DE REPARO NO GUARDA CORPO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO




FOTO 12 – FOTO DO LOCAL DE REPARO NO GUARDA CORPO – EM 28/07/2026.



FOTO 13 – FOTO DO LOCAL DO REPARO NA PORTA DE ENTRADA NO PLENÁRIO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 14 – FOTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO NO JARDIM – EM 28/07/2026.



FOTO 15 – FOTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO NO JARDIM – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO




FOTO 16 – FOTO DO LOCAL DE INSTAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL – EM 28/07/2026.




FOTO 17 – FOTO DO PORTÃO DA GARAGEM A SER AUTOMATIZADO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 18 – FOTO DA INFILTRAÇÃO NA SALA DO JURÍDICO – EM 28/07/2026.



FOTO 19 – FOTO DA INFILTRAÇÃO NA SALA DO JURÍDICO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO




FOTO 20 – FOTO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DA ESCADA MARINHEIRO – EM 28/07/2026.



FOTO 21 – FOTO DO DRENO A SER EMBUTIDO – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 22 – FOTO DA JANELA A SER SUBSTITUIDA – EM 28/07/2026.



FOTO 23 – FOTO DA JANELA A SER SUBSTITUIDA – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 24 – FOTO DA JANELA A SER SUBSTITUIDA – EM 28/07/2026.



FOTO 25 – FOTO DA JANELA A SER SUBSTITUIDA – EM 28/07/2026.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO-CONTINUAÇÃO



FOTO 26 – FOTO DO TANQUE DE LAVAR ROUPA A SER REMOVIDO – EM 28/07/2026.

Alpinópolis, 29 de julho de 2.026

Elimar Vieira Vaz

Assinado de forma digital por Elimar Vieira Vaz
DN: cn=Elimar Vieira Vaz, o, ou, email=elimarv@gmail.com, c=BR
Dados: 2026.09.19 08:32:56 -03'00'

Elimar Vieira Vaz
Engº Civil e de Seg.do Trab.
CREA-MG 68.372/D