

**Município de Santa Margarida do Sul**CNPJ: 04.219.343/0001-00 Telefone: (55) 3615-3332
Av. 17 de Abril, 503, SANTA MARGARIDA DO SUL / RS - 97335-000**Relatório de Ordem De Compra****ORDEM DE COMPRA Nº 2026 / 368 (1ª via).**

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 11/02/2026

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2026 / 265

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: **74 - NORTON SALDANHA SILVEIRA, CNPJ/CPF: 91575621000159, IE:4950000321**

Endereço: BR 290, Nº: 1, Bairro: SANTA MARGARIDA, Cidade: SANTA MARGARIDA DO SUL/RS, CEP: 97335-000

Telefone: (55)36153002, Fax: (05)52322379, Email:nortonsms@hotmail.com

Solicitação de Compra: **2026/428**

Centro de Custo: 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2026	8	1	4	122	104	2040	1	339039990400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223
								339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351
								Projeto:	2040 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								Órgão:	8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	5870 - MAO DE OBRA DE MAQUINAS E VEICULOS . COMPLEMENTO: 01 SOLDAR TANQUE DE AR, SERVIÇO REALIZADO FORA ÁREA DA OFICINA	UN	1,00	450,00	450,00
Total(R\$):					450,00

Descrição:

Solicito pagamento de serviço de mão de obra,(soldar tanque de ar), do caminhão caçamba placa IJA 6621 da secretaria de obras, usado na distribuição de água em nosso Município. tal serviço se faz necessário após a constatação de vazamento de ar comprimido, causado por trinca e/ou corrosão no reservatório. O tanque de ar é componente fundamental do sistema pneumático, responsável pelo armazenamento do ar comprimido utilizado no acionamento do sistema de freios e demais dispositivos auxiliares do veículo,visando assegurar a segurança operacional do veículo.O serviço foi executado fora da área da oficina, no local onde o veículo se encontrava, em razão da impossibilidade de deslocamento do caminhão, uma vez que a falha no sistema pneumático comprometia sua operação segura. A execução no local evitou a necessidade de transporte por guincho ou prancha, reduzindo custos, tempo de parada do veículo e impactos nas atividades da Secretaria de Obras.(CNPJ: 91.575.621/0001-59).

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito**Alvaro Rogério Andrade Neves**
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ**Carmen Ligia Velasque Trindade**
Compras