

**Município de Santa Margarida do Sul**

CNPJ: 04.219.343/0001-00

Telefone: (55) 3615-3332

Av. 17 de Abril, 503, SANTA MARGARIDA DO SUL / RS - 97335-000

**Solicitação de Compra de  
Material/Serviços n° 2026/623**

**Centro de Custo:** 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA  
**Usuário Solicitante:** ELCIO MEDINA DE OLIVEIRA (Usuário: elcio.oliveira)  
**Usuário Tramitador:** ELCIO MEDINA DE OLIVEIRA (Usuário: elcio.oliveira)  
**Entidade:** Município de Santa Margarida do Sul  
**Protocolo:** 2026/956

**Data de Cadastro:** 12/02/2026**Dados da Despesa**

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2026	8	1	4	122	104	2040	1	339039990400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	223	R\$400,00
								339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	351	

Projeto: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS  
Órgão: 8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS  
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

**Valores do tipo referência**

Item	Despesa	Unid.	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	223	5870	MAO DE OBRA DE MAQUINAS E VEICULOS. COMPLEMENTO: 01 manutenção do ar condicionado	UN	1,0000	400,0000	400,00
<b>Totalizador do tipo referência</b>					1,0000	400,0000	400,00

**Complemento e Assinaturas**

**Descrição** solicito pagamento de serviço de mão de obra, (manutenção no ar condicionado), para o caminhão caçamba placa IVG 7829, da secretaria de obras. Tal serviço se faz necessário para garantir o pleno funcionamento do equipamento e assegurar condições adequadas de trabalho ao motorista. O caminhão caçamba opera, em sua maioria, sob condições severas, como exposição prolongada ao sol, poeira, altas temperaturas e longas jornadas de trabalho. O sistema de ar-condicionado é essencial para proporcionar conforto térmico, reduzir a fadiga do condutor e manter a atenção durante a condução do veículo, contribuindo diretamente para a segurança no trânsito. Com o uso contínuo, o sistema pode apresentar falhas como baixa refrigeração, vazamentos de gás, desgaste do compressor, entupimento de filtros ou problemas elétricos. (CNPJ: 53020165/0001-91).

\_\_\_\_\_  
ELCIO MEDINA DE OLIVEIRA  
Sec. Obras

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL