

**Município de Santa Margarida do Sul**CNPJ: 04.219.343/0001-00 Telefone: (55) 3615-3332
Av. 17 de Abril, 503, SANTA MARGARIDA DO SUL / RS - 97335-000**Relatório de Ordem De Compra****ORDEM DE COMPRA Nº 2026 / 634 (1ª via).**

Requerente: Carmen Ligia Velasque Trindade (carmen.velasque)

Data de Emissão: 27/02/2026

Tipo Empenho: Ordinário

Nº Empenho: _____

Licitação: PRD - Processo de Dispensa - 2026 / 445

Nível de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA JURÍDICA

Fornecedor: **9441 - LUIS CARLOS AMARAL, CNPJ/CPF: 53020165000191,**

Endereço: R DAS HORTENCIAS, Nº: 1780, Bairro: CENTRO, Cidade: VILA NOVA DO SUL/RS, CEP: 97385-000

Telefone: (55)97878844, Email:luisamaral1974@gmail.com

Solicitação de Compra: **2026/623**

Centro de Custo: 7 - SECR TRANSP VIACAO OBRAS SERV URB E RURA

Dados da Despesa

Exercicio	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód
2026	8	1	4	122	104	2040	1	339039990400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223
								339039000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351
								Projeto:	2040 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS	
								Órgão:	8 - SEC DE TRANSPORTES, VIAÇÃO, OBRAS E SERV URBANOS	
								Fonte de Recurso:	1 - RECURSO LIVRE	
								STN:	500	
								CO:	0	

Item	Especificação do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	5870 - MAO DE OBRA DE MAQUINAS E VEICULOS . COMPLEMENTO: 01 MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	UN	1,00	400,00	400,00
Total(R\$):					400,00

Descrição:

Solicito pagamento de serviço de mão de obra, (manutenção no ar condicionado), para o caminhão caçamba placa IVG 7829, da Secretaria de Obras. Tal serviço se faz necessário para garantir o pleno funcionamento do equipamento e assegurar condições adequadas de trabalho ao motorista. O caminhão caçamba opera, em sua maioria, sob condições severas, como exposição prolongada ao sol, poeira, altas temperaturas e longas jornadas de trabalho. O sistema de ar-condicionado é essencial para proporcionar conforto térmico, reduzir a fadiga do condutor e manter a atenção durante a condução do veículo, contribuindo diretamente para a segurança no trânsito. Com o uso contínuo, o sistema pode apresentar falhas como baixa refrigeração, vazamentos de gás, desgaste do compressor, entupimento de filtros ou problemas elétricos. (CNPJ: 53020165/0001-91).

LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO
Prefeito Municipal
Gabinete do Prefeito**Alvaro Rogério Andrade Neves**
SECRETARIO
SEC. ADM E FAZ**Carmen Ligia Velasque Trindade**
Compras