

BOLETIM DE SONDAGEM – CONSTRUÇÃO DE QUADRA – MUNICÍPIO DE TAPAUÁ - AM										
BOLETIM Nº 02	Revestimento (P) Percussão (R) Rotativa		GOLPES DO AMOSTRADOR				(P) PENTRAÇÃO (M) MANOBRA		NÍVEL D'ÁGUA	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO/ROCHA (Tipo, Cor, Perda de Água, Fendas e etc)
DATA	FURO	PROF.	Nº da Amostra	15	15	15	DE	PARA		
24/07/2025	01	01M	1	5	5	5	01M	45CM		ARGILA VERMELHA, CONSISTÊNCIA MOLE
		02M	2	6	7	6	02M	45CM		ARGILA VERMELHA, MÉDIA
		03M	3	7	7	8	03M	45CM		ARGILA VERMELHA, MÉDIA
		04M	4	7	8	8	04M	45CM		IDEM
		05M	5	9	9	10	05M	45CM		ARGILA AVERMELHADA CONSISTÊNCIA MÉDIA/RIJA
		06M	6	10	11	12	06M	45CM		IDEM
										NÃO EXISTE PRESSÃO DE ÁGUA.
										SONDADOR: Augusto Ribeiro
										AUXILIARES: Antônio Rodrigues.

Documento assinado digitalmente



DENIS BOTELHO DA SILVA

Data: 04/12/2025 12:09:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>