BOLETIM DE SONDAGEM 02 – UNIDADES HABITACIONAIS – MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS- AM										
BOLETIM Nº 02	Revestimento (P) Percussão (R) Rotativa		GOLPES DO AMOSTRADOR				(P) PENTRAÇÃO (M) MANOBRA		NÍVEL D'ÁGUA	CLASSIFICAÇÃO DO SOLO/ROCHA (Tipo, Cor, Perda de Água, Fendas e etc)
DATA	FURO	PROF.	Nº da Amostra	15	15	15	DE	PARA		
10/10/2025	02	01M	1	5	5	4	01M	45CM		ARGILA VERMELHA, MOLE
		02M	2	6	6	6	02M	45CM		ARGILA VERMELHADA, MÉDIA
		03M	3	7	8	7	03M	45CM		IDEM
		04M	4	7	8	9	04M	45CM		IDEM
		05M	5	9	9	10	05M	45CM		ARGILA AVERMELHADA CONSISTÊNCIA MÉDIA
		06M	6	10	11	11	06M	45CM		ARGILA AVERMELHADA CONSISTÊNCIA RIJA.
										NÃO EXISTE PRESSÃO DE ÁGUA.

Documento assinado digitalmente
gov.br
DENIS BOTELHO DA SILVA
Data: 16/10/2025 15:04:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br