QUALICTEC
QUALIDADE E CONTROLE TECNOLÓGICO

OBRA	ESTUDO GEOTÉNICO	TRECHO	PORTEL/AP		DATA
Camada	SUB-LEITO		Material	ARGILA ARENOSA	08/10/2024

RESUMO DE ENSAIOS

Localização		Granulometria						Ensaios Físicos			Classificação			Laboratório				Campo			
ESTACA	Reg.	3/4"	3/8"	N.º 4	N.º 10	N.º 40	N.º 200	LL	LP	IP	E.A	I.G	H.R.B	D.Máx	Ho	C.B.R	Exp.	D.camp.	ho.	Desv.	G.C
RUA PRESIDENTE GEISEL	01	100,0	100,0	99,7	99,5	63,9	30,5	31,4	17,7	13,7	-	1	A-2-6	1,803	13,0	15,0	0,08			-	-
RUA H. MOURA	02	100,0	100,0	99,5	99,2	61,7	26,3	31,0	18,1	12,9	-	0	A-2-6	1,854	12,5	11,0	0,06			-	-
RUA SANTO EXPEDITO	03	100,0	100,0	99,6	99,1	58,1	25,1	28,0	17,4	10,6	-	0	A-2-6	1,881	9,5	20,6	0,02			-	-
RUA DUQUE DE CAIXIAS	04	100,0	100,0	99,5	98,9	55,8	24,2	28,6	17,4	11,2	-	0	A-2-6	1,911	9,8	17,1	0,09			-	-
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
											-										
Limite mínimo																					
LIMITE MÁXIMO																					
N.º VALORES - N	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	0	4	4	4	4	0	0	0	0
	3/4"	3/8'	N.º 4	N.º 10	N.º 40	N.º 200	LL	LP	IP	E.A	IG	H.R.B.	D.Máx	Ho	C.B.R	Exp.	D.camp.	ho.	Desv.	G.C
MÉDIA - X	100,0	100,0	99,6	99,2	59,9	26,5	29,8	17,7	12,1	-	0,3		1,862	11,2	15,9	0,1	-	-	-	-
DESVIO PADRÃO - s	0,00	0,00	0,10	0,25	3,62	2,79	1,70	0,33	1,44	-	0,50		0,05	1,85	4,01	0,03	-	-	-	-
Xmin.																	-	-	-	-
Xmáx.																	-	-	-	-

LABORATORISTA

ENGº RESPONSAVEL