RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

1. OBJETO

O presente **Relatório Fotográfico** tem por finalidade registrar e documentar, por meio de imagens, as condições das instalações internas e externas das dependências do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, compreendendo os **banheiros, cozinhas e áreas verdes sujeitas aos serviços de roçagem e manutenção**.

As fotografias apresentadas neste documento têm como objetivo evidenciar as condições encontradas nos ambientes vistoriados, permitindo o acompanhamento e a comprovação dos serviços executados, bem como a identificação de necessidades de conservação, limpeza, manutenção e adequação dos espaços. O registro contempla aspectos relacionados ao estado de conservação dos sanitários e cozinhas, às condições de higiene e funcionalidade dos ambientes, bem como à situação das áreas gramadas e vegetação existente, com destaque para os serviços de roçagem realizados ou a serem executados.

Dessa forma, o presente relatório constitui instrumento de suporte para o controle, fiscalização e acompanhamento das atividades de manutenção e conservação predial e das áreas externas, fornecendo evidências visuais que subsidiam a avaliação das condições dos locais inspecionados e dos serviços realizados.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

As imagens apresentadas a seguir têm por finalidade registrar e evidenciar, de forma visual, as condições observadas nos banheiros, cozinhas e áreas externas do DNIT, contemplando aspectos relacionados à conservação, limpeza, funcionalidade dos ambientes e situação das áreas gramadas. Os registros fotográficos servem como instrumento de acompanhamento, fiscalização e comprovação das condições verificadas durante a inspeção e dos serviços de manutenção e roçagem realizados ou necessários

1 - Imagem - BANHEIRO (14,85 m²)

As fotografias apresentam diferentes ângulos da mesma instalação sanitária, com área de 14,85 m², evidenciando os pisos frios, as paredes revestidas, as bancadas, as cubas, os vasos sanitários e a área de banho. O ambiente exige limpeza e desinfecção frequentes, incluindo duas rotinas diárias de higienização, reposição de insumos e retirada de resíduos.









2 - Imagem - COZINHA E AREA DE APOIO (56,75 m²)

As fotografias apresentam diferentes ângulos da cozinha e da área de apoio, com área total de 56,75 m², evidenciando pisos frios, paredes parcialmente revestidas, bancadas e espaços destinados ao preparo, apoio e realização de refeições. O ambiente exige limpeza frequente dos pisos e superfícies, retirada de resíduos e higienização após os períodos de utilização.







3 - Imagem - ÁREA DE GRAMA - ROÇAGEM (5.777,83 m²)

As fotografias têm por finalidade demonstrar a altura e o volume que a vegetação geralmente atinge nos intervalos entre as execuções dos serviços de roçagem. Os registros evidenciam as condições usuais das áreas gramadas quando ocorre crescimento acentuado, permitindo comprovar visualmente a necessidade de intervenções periódicas.

A vegetação elevada pode dificultar a conservação e a inspeção das áreas externas, reduzir a visibilidade e favorecer o acúmulo de resíduos e a presença de insetos, vetores e animais peçonhentos. Dessa forma, os registros fotográficos também auxiliam no planejamento, acionamento, acompanhamento e fiscalização dos serviços.

As áreas gramadas totalizam 5.777,83 m², e a roçagem será executada sob demanda da Administração, de acordo com a altura efetivamente observada, as condições de segurança e a necessidade de conservação do imóvel. Cada execução deverá compreender o corte da vegetação, o recolhimento do material resultante, a limpeza final da área e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos vegetais.














ÁREA DE GRAMA

Nome	Área (m2)
01	1.505,34
02	1.656,99
03	2.615,50

Área Total: 5.777,83 m2

Legenda


- Meio-Fio
- Bordo do Acesso
- Calçada
- Muro de Limite
- Canaleta de Concreto
- Crista de Talude
- Pé de Talude
- Área de Varanda
- Edificação
- Grama

4 - Imagem - REGISTRO FOTOGRAFICO - RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA 9 CAPACIDADE DE 40.000 LITROS

As fotografias apresentam o reservatório elevado de água, com dimensões aproximadas de 2 m × 2 m × 10 m, correspondendo a 40 m³, equivalente a 40.000 litros.

A estrutura possui escada de acesso instalada na parte externa e outra escada em seu interior, necessárias para alcançar o reservatório e permitir a execução dos serviços de inspeção, limpeza, higienização e desinfecção. Em razão da altura e das condições de acesso, os serviços deverão ser realizados por equipe capacitada, com equipamentos e medidas de segurança adequados.







3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Fotográfico registra as condições observadas nas instalações sanitárias, na cozinha, nas áreas externas e no reservatório elevado de água do DNIT, servindo como documentação de apoio às atividades de vistoria, limpeza, manutenção, conservação e fiscalização dos ambientes e das áreas sujeitas à roçagem.

Ressalta-se que a área destinada ao refeitório encontra-se em fase de construção, razão pela qual ainda não há registro fotográfico disponível para sua demonstração.

O reservatório elevado possui capacidade estimada de **40 m³, equivalente a 40.000 litros**, e dispõe de escadas de acesso externa e interna. Essas

características deverão ser consideradas no planejamento dos serviços periódicos de limpeza, higienização e desinfecção da caixa-d'água, que deverão ser executados por equipe capacitada, com utilização dos equipamentos e das medidas de segurança adequados.

Renato Pereira Sobrinho
Analista Administrativo
(Presidente da Comissão de Planejamento)

Rio Branco/AC, 18 de agosto de 2026.

Documento assinado eletronicamente por **Renato Pereira Sobrinho**, **Analista Administrativo**, em 14/09/2026, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **25718046** e o código CRC **0D7FCDCB**.

BR-364, Km 0
CEP 69.900-120
Rio Branco/AC |