

Órgão/Entidade:

TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Código do Órgão/Entidade:

1030

DADOS DO VEÍCULO	Placa:	QMV0E84	Chassi:	9BGJC7520JB231503	Marc/Model:	CHEV/SPIN 1.8L MT LTZ
	Localização física	RUA SÓCRATES ALVIM, 10 – CAMARGOS – BELO HORIZONTE – MINAS GERAIS			Unidade SIAD	1031502
	Multa e/ou Autuação	NÃO	RENAVAM	1154344506	Cor predominante	BRANCO
	Situação do Motor	MONTADO			Situação Caixa de Marcha	MONTADA
	Dispositivo de Abastecimento	NÃO			Patrimônio agregado / Implemento com patrimônio	NÃO

	ITEMS					ITEMS					ITEMS				
	ITEM	S ITEM	QUANT	AVARIAS		ITEM	ITEM	S ITEM	QUANT	AVARIAS	ITEM	ITEM	S ITEM	QUANT	AVARIAS
CARROCERIA	Capô	X				ALIMENTAÇÃO	Bomba Injetora	X			ALIMENT.	Panel de Instrum.	X		
	Tampa Traseira	X					Central Eletrônica	X				Chave de Seta	X		
	Portas	X					Tanque	X				Carburador TBI	X		
	Para-Lamas	X					Turbina		X			Bicos Injetores	X		
	Laterais	X					Cx. Filtro Ar/ Purif.	X				Bomba Combust.	X		
	Para-brisa	X				TRANSMISSÃO	Eixo Dianteiro	X			ELETRICIDADE	Bateria	X		
	Vidro Traseiro	X					Eixo Traseiro	X				Altern. Gerador	X		
	Vidros Laterais	X					Semi-Eixo	X				Bobina	X		
	Vidros de Porta	X					Embreagem	X				Motor de Arranque	X		
	Forração	X					Câmbio (A/M)	X				Motor Limpador	X		
	Bancos Dianteiros	X					Eixo Cardã	X				Velas	X		
	Bancos Traseiros	X					Diferencial	X				Cabos de Velas	X		
	Para-Choques	X					Juntas Homoc.	X				Farois	X		
	Amortecedores	X					Alavanca Marcha	X				Faroletes Dianteiros	X		
	Molas/ Fechos	X					Pneus	X				Faroletes Traseiros	X		
	Trancas	X					Rodas ferro	X			AR COND.	Compressor	X		
	Maçanetas Externas	X					Rodas Liga Leve		X			Reservatório de Gás	X		
	Mecan. Vid. D (E/M)	X				DIREÇÃO	Volante	X				Radiador	X		
	Mecan. Vid. T (E/M)	X					Eixo Volante	X				Tubulação	X		
MOTOR	Bloco	X					Setor Direção	X				Condensador	X		
	Cabeçote	X					Barras Direção	X			EQUIP. SEGURANÇA	Airbag	X		
	Coletores	X					Direção Hidr./ Elét.	X				Cintos de Segurança	X		
	Descarga	X					Bomba Hidráulica	X				Retrovisor Interno	X		
	Silencioso	X				FREIOS	Pedais	X				Retrovisor Externo	X		
ARREFECIMENTO	Radiador	X					Cilindro Mestre	X			ACESSÓRIOS	Triângulo	X		
	Hélice Radiador (E/M)	X					Hidro-vácuo	X				Extintor		X	
	Bomba D'água	X					Freio de Estac.	X				Pneus Sobressalente	X		
	Mangueiras	X					Freio ABS	X				Macaco	X		
	Reservatório	X					Módulo ABS	X			OUTROS	Chave de Roda	X		
OUTROS						OUTROS									

Estado de Conservação

REGULAR

OBSERVAÇÕES: PEQUENOS AMASSADOS E ARRANHADOS EM TODA EXTENSÃO VEICULAR.

DECALQUE DO CHASSI


Nº Motor

Decalque do Motor

VALOR DA AVALIAÇÃO R\$ 11.826,00

DATA DA VISTORIA 18-06-2025

Assinatura


 72-60100484


 Gleidson Ramalho Pereira
 Gerência de Transportes
 T006057-4 TJMG